

Д.Тошхаджаева



МАТЕРИАЛШУНОСЛИК

УЗ  
444.12  
Т 71

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ  
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ЎЗБЕКИСТОН БАДИЙ АКАДЕМИЯСИ

КАМОЛИДДИН БЕҲЗОД НОМИДАГИ  
МИЛЛИЙ РАССОМЛИК ВА ДИЗАЙН ИНСТИТУТИ

Д.В. Ташходжаева

МАТЕРИАЛШУНОСЛИК

Ўқув қўлланма



ТОШКЕНТ  
«Info Capital Group»  
2018

**УЎК: 738(075.8)**

**КБК: 35.41**

**Ш 30**

**Такризчилар:** Сиддиков К.Б. – “Бадиий кулол ва меъморий ёдгорлик безакларини таъмирлаш” кафедраси мудири;  
Алиева З.Ж. – Санъатшунослик фанлари номзоди

**Материалшунослик:** Ўкув қўлланма / Ташходжаева Д.В.  
Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта маҳсус таълим вазирлиги,  
Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн  
институти. – Т.: Info Capital Group, 2018. 112 бет.

Материалшунослик ўкув қўлланмаси амалий санъат йўналишидаги бакалавриат даражасини олувчи “Бадиий кулолчилик ва меъморий ёдгорликлар безагини таъмирлаш” кафедраси талабалари учун мўжалланган.

Унда ҳозирги замон кулолчилигини назария асослари, ишлатиладиган хом ашёлар, улардан ясалган буюмларнинг кўп кўринишили турлари (терракота, майолика, фаянс ва бошқалар) баён этилган. Шунинг билан бирга, ҳар хил масса тайёрлаш, моделлар ясаш, қолиплаш, қуритиш, куйдириш жараёнлари тақдим этилган. Ушбу ишда назария асослари амалиёт билан уйғунлашган.

**УЎК: 738(075.8)**

**КБК: 35.41я7**

ISBN 978-9943-5341-6-1

© Ташходжаева Д.В., 2018.  
© «Info Capital Group», 2018.

## **І ҚИСМ. КУЛОЛЧИЛИКДА ИШЛАТИЛАДИГАН ХОМ АШЁЛАР**

---

### **Кириш**

#### **1. Тарихий маълумотлар**

Кулолчилик санъати қадимий бўлиб, халқ усталари уни асрлар давомида ўз маҳоратлари билан ривожлантириб келмоқдалар. Бугунги кунда кулолчилик санъати асосида ясалган турли хилдаги буюмларга янгидан жило берилмоқда. Бу санъат хўжалик буюмлари билан бир қаторда тарихий обидалар, замонавий уй-жойлар, иншоотлар, хиёбонларга чирой баҳш этмоқда. Эндиликда кулолчилик санъати биринчи бор метро станцияларида пардозида ҳам қўлланила бошланди. Жумладан, Тошкент метрополитенинг “Ойбек”, “Навоий” ва “Тошкент” станцияларига кириб келган ҳар бир киши ўзини кўркам қасрга кириб қолгандек хис этади. Станция устунларидаги кулолчилик намуналарида миллийлик, тарихийлик ва замонавийлик акс этган.

Инсоният тарихида ҳамиша машаққатли ҳаётни енгиллаштиришга, унга гўзаллик баҳш этишга интилган. Инсон тупроқдан тайёрланган лойининг ёпишқоқлигини, иссиқдан қотишини ўз хаётида кўп маротаба синаб кўрди. Бу эса ўз навбатида сунъий сопол буюмларнинг илк турларини ишлаб чиқаришга олиб келди. Археологик қазилмалардан олинган маълумотларга қараганда, аждодларимиз тош асрининг охирги даври-неолитда овқат пишириш, сув ва ичимликларни сақлашда тухумсимон яssi идишлардан фойдаланишган.

Кулолчиликнинг пайдо бўлиши ҳунармандчиликнинг кўпгина турлари қатори инсоннинг кўчманчиликдан ўтроклашувига ўтишини таъминловчи омиллардан бири бўлди. Ўтроклашувлик омили ўз навбатида кулолчиликнинг ривожланишида муҳим роль ўйнаган.

Сопол идишлар ясаш, айниқса, милоддан аввалги уч-бир минг йилликлар даврида бронзадан қурол-аслақалар ясаш, чарх ва қолип сингари буюмларни инсоният томонидан кашф этилиши асосида ривож топди. Бу даврда сополнинг сифати, техник ва техннологик кўрсатгичлари юқори поғонада кўтарилиб, шакли, безаклари ранг-баранг бўла бошлади.

Милодгача ва милодий I–VII асрларга келиб, ҳалқ хўжалиги, савдо-сотиқ ва ҳунармандчилик янада ривожланади, шулар қатори кулолчилик ҳам ўси. Бу даврда бозор учун сопол косалар, қадаҳсимон идишлар кўплаб ишлаб чиқарилган.

Аксарият бу идишларнинг сиртига қизил ёки бошқа рангда кесакдан тайёрланган бўёқ берилар ёхуд нақшланар эди. Идишлар иссиқлик таъсирида узоқ вақт пиширилиши туфайли сифати ошди, шакли ихчамлашди ва хили кўпайди. Бу даврда кулоллар ўз маҳсулотларини турли хил шакл ва ҳажмда маҳсус печларда пиширишар эди. IV асрга оид бундай яхши сақланган печларнинг икки намунаси Керч шаҳри яқинида, Томан ярим оролида олиб борилган археологик қазилмалар қазилмалар вақтида топилган.

Ўрта Осиёда сопол ишлаб чиқариш қадимиј тарихга эга. В.М.Массон, Н.Я.Мерперт, Р.М.Мунчаев ва Е.К.Чернишларнинг 1982 йилда нашр қилинган “Энеолит” китобидан келтирилган фактларга кўра, эрамиздан аввалги 6-4 минг йилликлар даврида бу ерда кулолчилик ривожланган эди. Туркманистоннинг Ашхоюд шаҳри яқинидаги Анау дўнглигига Америка ва Ўзбекистон археологлари ҳамкорлигига олиб борилган илмий тадқиқот натижалари буни тўла-тўқис тасдиқлади. Дўнгликнинг, Қоратепа, Ялонгочтепа ва Даشتлитепаларида кўплаб сопол коса топилди. Косаларнинг 20-25% гул ва суратлар билан безатилган бўлиб, таркибида 25-75 % қум борлиги энеолит даврининг бошқа ерларида топилган буюмлардан фарқ қиласи.

Энеолит даври буюмлари конуссимон, яримсферик, сферик ва цилиндир формаларига эга бўлиб, нақшланишига кўра икки гурухга мансуб. Жигарранг ва қора рангли сурат қизил фонли англаб устига тушурилган бўлса, бошқа группаларига эса гуллар оч қизил ёки оқимтир сир устига тушурилган.

Ўзбекистон ҳалқи ўзининг кулолчилиқдаги бой тажрибасини меъморчиликда ҳам намойиш этишган.

Дастлабки мейманий безаклар мил.авв. 1-асрларда пайдо бўлган. Хонака тепа (Демақ) ва Хоразм атрофдаги қадимги жойларни текшириш асосида бу ерларда милоддан аввалги I-асрга оид терракотадан ясалган. Мейманий безаклар топилган. Мейманий чиликда ишлатилган буюмларни безатиш услуби (асосан сирлаш жараёни) XI-аср ва XII асрнинг биринчи ярмида бошланган. (Калон минораси), (Султон-Саодат).

Кулолчилик асрлар ўтиши билан милодий I-V асрларда гоят юксак тараққиёт даражасига қўтарилиган. Хусусан, IV-VI асрларда Оханганрон, кумуш ва мис конларини ўзлаштириш билан бир қаторда, каолин тупроғини қазиб олишга киришилди. Маҳаллий кулолсозлар қимматбаҳо ҳом ашё асосида нозик дид билан ишланган сопол лаган, пиёла, коса, сиёҳдон, чироқ ва кўзачаларни ишлаб чиқара бошлишди. Уларнинг юзаси қора, кўк, сариқ ва ҳаворанг бўлиб, қуш ва дараҳт тасвиirlари акс эттирилгани билан ажралиб туради.

Республикамиз тарихининг ўрта асрларга оид сопол ёдгорликларини Фаргона водийсининг Чуст, Сурхандарё вилоятининг Далварзин, Сополлитепа ва Кучуктепа, Самарқанднинг Афросиёб, Хоразм ва Тошкентнинг хунармандлар яшаган даҳаларидан топилган амалий ашёлар ичida кўплаб учратиш мумкин. Бундай сопол идишлар ўзининг пишиқлиги, нақшнинг бетакрорлиги, нафис ишлов олганлиги билан кишиларни лол қолдирди. Сопол идишлар АҚШ, Англия, Франция, Туркия, Греция, Миср музеяларида маданиятимизнинг ноёб нусхалари сифатида намойиш этилмоқда.

XIII асрда кулолчилик инқирозга юз тутди. Темурийлар давлатининг пайдо бўлиши ва тарқий этиши натижасида XIV-XVI асрларда сирли сопол буюмларни ишлаб чиқаришга асос солинди.

Ўзбекистонда керамика маҳсулотларининг барча тури, шу жумладан, кулолчиликнинг ривожланишига катта эътибор берилди. Республикализнинг ҳамма вилоятларида кулолчилик корхоналари барпо этилди. Фиждувон, Риштон, Хива, Самарқанд, Шахрисабз ва Тошкентда мавжуд бўлган хунармандчилик устахоналари қайта жиҳозланди ва кенгайтирилди. Чинни ва фаянсдан ясалган маҳсулотлар қурилиш, техника ва хўжалиқда катта аҳамиятга эга. Қурилишда асосан санитария чиннисидан тайёрланган буюмлар ишлатилади. Улар мустаҳкамлиги, кимёвий

турғун ва иссиқ-совуққа бардошлилиги билан алоҳида ажралиб туради.

Ахолининг чинни, фаянс буюмларига бўлган эҳтиёжи борган сари кўпроқ қондирилмоқда. Тошкент, Самарқанд ва Кувасой чинни корхоналарида ишлаб чиқарилаётган буюмларни тури йилдан-йилга ортиб бормоқда, уларнинг сифати ҳам борган сари яхшилашиб бормоқда. Республикаизда ишлаб чиқарилаётган чинни ва бошқа кулолчилик буюмларда миллий безаклар, анъанавий нақшлар, ҳалқ санъаткорларининг ижоди янада кўпроқ акс эттирилиши мақсадга мувофиқдир.

### **Кулолчиликнинг келиб чиқиши\*** **Илк кулолчилик**

Неолит даврининг аёллари ёввойи ўсимлик ва уругларни териб, экиб ва етишириб маҳкам тўкилган саватларда сақлаганлар. Кўпинча шу саватларнинг ички юзаси маҳсулотларни янада яхши сақлаши учун лой билан қопланган. Лойнинг илк қўлланилиши айнан шу саватларда қузатилгани учун (19-расм), тарихчилар мана шу саватларнинг бехосдан ёнгани натижасида қотиб шаклга кириши бн кулолчилик ҳунари қашф этилган деб эҳтимол киладилар. Бу аслида ягона мулоҳазадир, чунки аввалги даврлардан қолган идишиларнинг бари балиқчилик натижасида тутилган чиганоқлардан ясалган.

Дарҳақиқат, идиши-товоқ ясаб бошланган кулолчиликни аввало уй бекалари одат килганлар. Кейинчалик эса моҳир қўлларда санъатга айланиб, бозорда озуқа учун алишиши мумкин бўлганида бу ҳунарни эркаклар бажардилар.

Неолит даврида кулолчилик тасодиғ түфайли бир неча ҳудудларда бир-биридан мустақил равишда қашф этилган бўлсада, жуда ҳам машхур бўлган кулолчиликдаги ялтироқ сайқал берии умумжаҳон содир бўлмаган. Сайқал берии, аввало, м.авв. 2700 йилларда Кадимги Мисрда маржонлар ва кафелларни безашиб учун ишилатилган. Аммо бу ҳунар Яқин Шарқ, Шимолий Африка, Океанияга умуман тез тарказмади. Аслида фарфор Хитойда аввалдан пайдо бўлган бўлса-да, у ерда баланд ҳарорат остида тайёрланадиган кулолчилик буюмлари машҳур бўлмаган. Шундай килиб, кулолчиликнинг келиб чиқиши дунё бўйлаб бир текис

*бўлмади, баъзи худудларда ашаддий ривожланиб, бошқаларида эса кўп ишлар давомида назардан йироқда колиб келди<sup>1</sup>.*

## **2. Хитой, Япония, Европа, Россия бадиий буюмларининг тарихи. Аналогларнинг таҳлили**

Чиннининг нафислиги, тошлардек пишиклиги, сув шиммаслиги ва жилваланиши кўпчиликни ҳайратга солган. Олимлар хитой чиннисининг пайдо бўлишини милоддан аввалги 206 йилга бориб тақалади деб таъкидлашади. Хитой чинниси билан милоднинг бошларида корейс ва японлар, VI-VIII асрларда улар билан савдо-сотиқ қилувчи араблар танишдилар. Шу туфайли чинни ҳакидаги илк ёзма маълумотлар XIX асрга, кўпгина шарқ ўлкаларга саёҳат қилган Сулаймон деган андалузиялик савдогарга тегишли. Янги эранинг VIII асирида араблар орқали ва 15 асрларда португал савдогарлари орқали Европа ҳалқлари ҳам чинни билан танишдилар. Чинни буюмларининг нархи жуда қиммат, тилладан ҳам юқори эди. Шунинг учун Европалик кулолчи, шишасозлар “фарфор” номли бу маҳсулот сирини очиш устида бош қотира бошладилар.

Чиннининг нафислиги, тиник ранги оқлиги кўпчиликни ҳайратга солган. Хитой кулол усталари бу ноёб кулолчиликда ишлатиладиган хом ашёни қадимдан ривожлантириб, унинг ўзига хос хоссаларига катта эътибор қилишган. Хитой чиннисини талқин қилиш учун куйидаги жараёнларга жавоб бериш керак:

1. Хитой чиннисини ишлаб чиқаришда ишлатилган тоғ жинслари ва ўзига хос хом ашёлари;
2. Катта ҳароратни чиннининг куйдириш жараёнида таъсири ни талқин этиш;
3. Газли муҳит ва катта ҳарорат;
4. Композиция ва хом ашё;
5. Композиция ва шакл;
6. Безатишда қўлланилган технологик усуллар.

Европада чиннининг нархи ниҳоятда юқори бўлган. Чинни идишнинг баҳоси унга қанча олтин сифиши билан ўлчанганди. Лекин Европа ҳалқлари чиннининг қандай ва нима асосида олинишини билишмас, у тупроққа ялтироқ чиганоқ ёки тухум пўчоғи қўшиб тайёрланса керак, деб тахмин қилишарди. Ҳар ҳолда унинг узоқ

<sup>1</sup>Ceramics a potteri's handbook Glenn Nelson Ntw York. Page 19-20.

вақтгача немис тилида “поруслян”, француз тилида “порслен”, итальян тилида “порселен” деб аталишининг боиси ҳам у “порсельо” деган денгиз чиганоғининг ичи ялтироқ қобиғига ўхшаганидан бўлса керак.

1575-йили флоренциялик кулол Бернардо Буоталерни чиннига ўхшаш модда тайёрлашга мувоғиқ бўлди. Аммо бу ҳақиқий чинни эмас, XVII асрда яшаган француз Лук Потер ҳам хитой чиннисига ўхшаш буюмни олишга уриниб кўрди. Бунинг учун у кум, бўр, селитра, ош тузи каби моддалар аралашмасини узоқ вақт ўтда куйдириш натижасида оқ ва ялтироқ буюмни ҳосил қилди. Бироқ у хитой чиннисига нисбатан жуда юмшоқ бўлиб, пичоқ билан тирналгандা сиртида из қолдирап, сув ичилётганда эса уваланиб кетарди. Чинни идишни ясаш учун ишлатилган материал аслида “порслен” номи билан аталағидан материал эди.

Чинни ишлаб чиқариш сири хитойда ниҳоятда маҳфий сақланар эди. Шу сабабдан бўлса керак, улар бу маҳсулотнинг хитойда олиниши ҳақида дастлабки маълумотларга кўп йиллар ўтгандан кейин эга бўлдилар.

Европалик монах д’Антреколь XVII аср охирида хитой маъмурларидан чиннисозлик санъати билан танишиш мақсадида Кин-Те-Чен шахрини зиёрат қилиш учун руҳсат олди. Натижада у чиннининг икки асос каолин тупроғи ва “петунзе” деган модда аралашмасидан иборат эканлигини аниқлади ва шу ҳақда францияга хабар йўллаб, моддалардан намуналар ҳам жўнатди. Аммо Европада унинг рецептидан фойдаланиб бўлмади, чинни сири узоқ йиллар давомида жумбок бўлиб қолаверди. Бунга сабаб шуки, Европада чинни тошининг нималигини ҳеч ким билолмади, бундай моддани ҳеч қаердан топиб бўлмади. Кейинчалик таркибида каолин тупроғидан ташқари икки кимёвий модда дала шпати билан кум ҳам борлиги аниқланди.

“Петунзе” моддаси шу икки биримдан ташкил топган бўлиб. табиатнинг ноёб тухфаси деб ҳисобланади. Европада 1710 йилларда дастлабки биринчи қаттиқ чиннини Иоганн Бетгер ишлаб чиққан. Бетгер чинни ишлаб чиқариш учун печларни ва газли мухитни ташкил этди.

Японлар илк ўрта асрларда кореяни босиб олганидан кейин дунё бозорида хитой чинниси билан рақобатлаша оладиган нафис буюм ясаш сирини ўргандилар. Нозик ва нафис япон буюмлари

халқнинг ниҳоят сермашаққат мөхнати эвазига ишлаб чиқариларди. Уларнинг бадиий буюмлари ўзига хос услугуб ва безатиш усуллари билан ажралиб турарди.

Россияда Екатерина I чиннисозликни ташкил этишни назорат қилиб туришни барон Черкасовга юклаган эди. 1748 йилдан бошлаб эса бу соҳадаги барча ишлар Д.И.Виноградовга топширилади. Виноградов кимё фани ютуқларига таянган ҳолда иш олиб борди. Олим чиннисозлик тарихида биринчи бўлиб, чинни ишлаб чиқаришни илмий жиҳатдан асослаб берди. 1748 йилнинг охиридан бошлаб Россияда ҳам чинни ишлаб чиқарила бошланди. 1751 йил Петербургда императорлик чинни заводи курилди.

### Чинни тошнинг таркиби (Хитой)

Номлари	SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	TiO <sub>2</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CaO	MgO	Na <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	K <sub>2</sub> O
1 нан-кан	75,06	16,01	0,05	0,41	0,28	0,10	1,97	
2 чи-мин	75,33	16,22	0,08	2,82	0,01	0,25	4,67	

### Каолин таркиби (Хитой)

Номлари	SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	TiO <sub>2</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CaO	MgO	Na <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	K <sub>2</sub> O
Синцзы	50	36,23	0,12	0,71	0,52	0,15	1,15	1,15
Минса	51,02	34,87	0,08	0,60	-	0,17	1,34	3,23

### Сир таркиби (Хитой)

0,42 CaO

0,06 MgO 0,63 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 5,56 SiO<sub>2</sub>

0,30 R<sub>2</sub>O 0,06 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 0,04 TiO<sub>2</sub>

0,22 Na<sub>2</sub>O 0,004 Pb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

Ушбу сирнинг масса таркиби; %

1. Тоғ жинси 4,8

2. Кул 5,4

3. Чинни тошни 80 %

100 %

### Эрон Кулолчилик Буюмлари\*

Кўчманчи Турк кабилалари XI асрда Ўрта Осиёда ислом динини кабул этиб, Эрон ва Месопотамия худудларида салжуклар давлатига асос солишди. Аббосийлар Месопотамиядан чиққач,

жукмронлик ва кулолчилик ишлаб чикариши маркази ҳам Мисрга күчди. XII асрда Мисрда жукмронлик қулатилгач, кулоллар Эронга күчә бошладилар. Рагес, Кушон ва бошка шаҳарлардаги эронлик кулоллар қўргошин билан силлиқлашган буюмларни кейинчалик ялтироқ сайкал бериб безай бошладилар. Шу даврда юмишоқ чинни буюмларини ясай бошладилар. Бу буюмлар оқ тупроқ, силика ва майдалангандир сир ашёларидан таркиб топган. Аммо бундай лой чўзилувчан бўлмагани учун ундан оддий коса ва вазалар ясалган.<sup>2</sup>

### 3. Анорганик кимёдан тушунча

#### Умумий маълумотлар

Кулол-рассом хом ашёлар билан ишлаш учун амалий кимёнинг асосларини яхши билиши шарт. Кимё табиий фанлар қаторига киради. У моддаларнинг таркиби, тузилиши, хоссалар ва ўзгаришларини, шунингдек, бу ўзгаришларда содир бўладиган хоссаларни ўрганади. Атом молекуляр таълимотни кимёга биринчи бўлиб рус олими М.В.Ломоносов тадбиқ этди ва уни ривожлантириди. Д.И. Мендеевнинг даврий қонунини кашф этиш ва элементлар даврий систематиси тузиши – кимё фанининг жуда катта ютуғи, ҳозирги кимёнинг асосидир. Унинг билан бирга, йиллар давомида молекула ва атом тушунчаларининг таърифи белгиланди.

Молекула – бу берилган модданинг кимёвий хоссаларига эга бўлган энг кичик заррачасидир. Молекуланинг кимёвий хоссалари унинг таркиби ва тузулиши билан аниқланади.


Атом – бу кимёвий элементнинг оддий ва мураккаб моддалар таркибига кирадиган энг кичик заррачасидир. Элементнинг кимёвий хоссалари атомнинг тузилиши билан аниқланади. Бундан атомни ҳозирги тасавурларга тўғри келадиган таърифи келиб чиқади: атом – бу мусбат зарядланган атом ядроси билан манфий зарядланган электронлардан таркиб топган электрнейтрал заррачасидир. Атом- молекуляр таълимот нуқтаи назаридан атомларни ҳар қайси алоҳида тури кимёвий элемент дейилади.

<sup>2</sup>Ceramics a potteri's handbook Glenn Nelson New York 63-65 page.

Элементларнинг муҳим тарифи уларнинг ер пустлогида, яъни сернинг юқори қаттиқ қобигида тарқалганидир. Бу қобиқнинг қалинлиги шартли равишда 10 км.га тенг деб қабул қилинган.

Элементларни кимёвий белгилар (символлар) билан ифодалаш қабул қилинган. Элементнинг символи элемент лотинча номининг бош ҳарфидан ёки бош ҳарфи билан иккинчи ҳарфи билан иборат бўлади. Масалан, кимлородники – Oxygenium – O, феррумники – Ferrum-Fe.


Муракаб моддаларнинг таркиби кимёвий формулалар ёрдамида ифодаланади. Масалан,  $H_2SO_4$  формула-бу сульфат кислота эканлигини билдиради. Кимёвий тенгламалар формула ва белгилар ёрдамида ёзилади. Улар кимёвий реакцияларни тасвирлаш учун хизмат қиласи. Ҳар қайси тенгламанинг икки қисми бўлиб, улар орасига тенглик аломати қўйилади.



Кулолчилик бадиий буюмларини тайёрлашда бир қатор кимёвий бирикмалар ишлатилади. Бу бирикмалар оддий ёки мураккаб бўлиши мумкин. Ҳар бири алоҳида белгиланган атом кимёвий элемент деб аталади. Масалан, Cu, Fe, Co-кимёвий элементлар.

Одатда сув ( $H_2O$ )-мураккаб модда, чунки унинг таркибида икки хил элемент мавжуд: кислород ва водород. Лекин, ушбу элементларни алоҳида кўриб чиқилса, (айниқса, газсимон сифатида) улар оддий моддага айланади. Масалан:  $O_2^-$ - оддий модда,  $H_2$ -оддий модда.

Молекула-бу атомлар бирикмаси. Масалан, сувнинг таркибида икки атом водород ва бир атом кислород мавжуд. Лекин шуни ҳам такидлаб ўтиш жоизки, бир элементни бошқа элемент билан бирикма ташкил этиши, уларнинг валентлик рақамига боғлиқдир. Масалан, кислороднинг валентлик рақами-2  $Cu=1$  ва 2 ҳамма кимёвий бирикмалар ўзининг структур тузилишига эга.





Кимёвий элементлар	Валентлик	Элементларнинг тузилиши
H	1	H-
Na	1	Na-
K	1	K-
Cu	1,2	Cu-, Cu=



Mg	2	Mg=
Ca	2	Ca=
Al	3	Al=
Si	4	=Si=
Pb	2,4	Pb= =Pb=
O	2	O=
Fe	2,3	Fe=, Fe=
Cl	1	Cl-
F	1	F-

Агар кимёвий бирикма кислород асосида ташкил этилса, бу жараён оксидланиш деб аталади. Бу жараённинг тескариси тикланиш деб аталади. Ушбу жараённи кулолчиликда аҳамияти жуда катта. Тикланувчи мухитда аксарият кулолчилик буюмлари куйдирилади. Масалан, чинни маҳсулотлари. Бу мухит фақатгина буюмнинг сополагига эмас, балки маҳсус сирларга ҳам таъсир этади. Оксидлар, кислоталар, ишкорлар, тузлар.


1. Агар кимёвий элемент кислород билан бирикма ташкил этса, унинг номи оксид деб аталади.



2. Таркибида водород атоми мавжуд моддалар кислота деб аталади.





3. Ишкорлар таркибида асосан металл ва OH-гидроксил гурӯҳи мавжуд бўлади.



4. Тузлар

Тузлар кулолчилик буюмларини тайёрлашда кенг кўламда ишлатилади. Уларнинг таркибида металл ва кислота қолдиги мавжуд.



Кулоллар тузларни номларини, таркибини, ўзига хос хусусиятларини яхши билишлари лозим, чунки улар бадиий буюмларни безашда ишлатилиб ажойиб ранг ва тусларни ташкил этади. Тузларнинг номи уларнинг кислота қолдигини номига боғлик.

Масалан: -Cl-хлорид

= SO<sub>4</sub>- Сулфат

- NO<sub>3</sub>-Нитрат

Масалан: NaCl-натрий хлорид, Cu SO<sub>4</sub>-мис сүлфат

Бундан ташқари, агар тузнинг таркибида "Н" мавжуд бўлса, тузнинг номи куйидагича бўлади: Na HCO<sub>3</sub>- натрий гидрокорбонат. Шунинг билан бирга тузнинг таркибида "ОН" мавжуд бўлса, туз куйидагича номланади. Cu(OH)Cl-асосий мис хлорид. Кулолчиликда бадиий буюмлар асосан тузли эритмалар билан бевзатилади. Одатда тузли эритмалар куйдирилмаган бадиий буюмларнинг устига суртилади. Каболът тузлари кўк рангни ташкил этади, хром тузлари бадиий буюмларнинг рангини яшилга айлантиради.

### Сир тайёрлашда ишлатиладиган оксидлар

R <sub>2</sub> O оксидлар	RO	R <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	RO <sub>2</sub>
1. Li <sub>2</sub> O	CaO	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	SiO <sub>2</sub>
2. Na <sub>2</sub> O	MgO	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	TiO <sub>2</sub>
3. K <sub>2</sub> O	BaO	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	SnO <sub>2</sub>

### Сир тайёрлашда ишлатиладиган ҳом ашёлар

Оксидлар	Ҳом ашё	Номлари
CaO	Ca CO <sub>3</sub>	мел, мармар
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	лой тупроқ
K <sub>2</sub> O	K <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	пotaш
Na <sub>2</sub> O	NaNO <sub>3</sub>	натрий нитрат
SnO <sub>2</sub>	SnO <sub>2</sub>	калайи
TiO <sub>2</sub>	TiO <sub>2</sub>	титан оксида
BaO	BaCO <sub>3</sub>	вiterит
CuO	CuO	мис оксида
PbO	PbO	кўргошин оксида
Co <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Co <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	кобалът оксида

### Назорат учун саволлар


- Атом молекуляр таълимотни кимёга ким тадбиқ этган?
- Атом нима?
- Мураккаб моддаларнинг таркиби қандай ифодаланади?
- Кимёвий элемент қангдай белгиланади?

5. Тузлар кулолчилик буюм тайёрлашда ишлатиладими?
6. Қайси моддалар ишкөр деб аталади?
7. Сир тайёрлашда оксидлар ишлатиладими?
8. Буёқларнинг ранг ва тусларига пигментлар қандай таъсир этади?

#### **4. Оддий ва мураккаб моддалар**

Бу борада фақатгина кулолчиликда ишлатиладиган элемент ва бирикмаларга эътибор қилинади.

1. Si- табиатда фақатгина бирикма сифатида учратиш мумкин: қум, амитеси, тог жинси ва бошқалар. Лекин  $\text{SiO}_2$  кўйдириш жараёнида ўзига хос хусусиятга эга бўлиб, ҳар хил шаклларга айланади. Кремний кислоталарнинг тузлари силикат деб аталади. Сунъий равишда уларни олиш мумкин:



Каолин ва дала шпатлари ҳам силикат ёки алюмосиликат деб аталади.

2. В-бор. Табиатда эркин равишда учрамайди. Асосан бирикма сифатида  $-\text{H}_2\text{BO}_3$  бор кислотаси, бура-  $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$

Ушбу хом ашёлар кулолчиликда кенг равишда ишлатилади: асосан сир тайёрлашда.

3. Ca, Mg, Ba элементларнинг бирикмалари кенг равишда кулолчиликда ишлатилади:

$\text{MgCO}_3$  магнизит, магний карбонати  $\text{MgO}$   $\text{Al}_2\text{O}_3$  шпинель, пигмент сифатида ишлатилган.

4. Al-алюминий. Унинг бирикмалари дала шпатлари ва гил  $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

5. Cu-мис. Кулолчиликда кенг равишда ишлатилади.

$\text{Cu}_2\text{O}$ ,  $\text{CuO}$  – мис оксидлари

$\text{CuSO}_4$ -мис сульфати

$\text{CuCO}_3$ -мис карбонати

$\text{CuSO}_4 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$ .

Ушбу бирикмалар сир ва эмаль тайёрлашда ишлатилган.

6. СоO- кобальт

Кулолчиликда асосан ранг берувчи модда сифатида ишлатилади. Унинг бирикмалари кўйидагича:

$\text{CoO}$ - кобальт оксиidi.

$\text{CO}_3\text{O}_4$ - кобальт оксиidi

$\text{CoCO}_2$ -туз

7. Cr-хром.

$\text{Cr}_2\text{CO}_3$ -хром оксиidi. Ундан сарик, яшил ва қизил ранг тайёрлаш мумкин.

8.  $\text{SnO}_2$ -калайи оксиidi.

$\text{TiO}_2$ -титан оксиidi.

Ушбу оксидлар кулолчиликда эмаль тайёрлашда ишлатилади.

9. Кулолчилик бадийи буюмларни тайёрлашда ишлатиладиган асосий тузлар:

1)  $\text{K}_2\text{CO}_3$ -поташ

2)  $\text{KNO}_3$ -селитра

3)  $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ -мис купороси

4)  $\text{NaCl}$ -ош тузи

5)  $\text{NaNO}_3$ -селитра

6)  $\text{NaON}$ -каустик

7)  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ -сода

8)  $\text{BaSO}_4$ -барий сульфати

9)  $\text{MgCO}_3$ -магний карбонати

10)  $\text{CuSO}_4$ -мис сульфати

11)  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ -гипс тоши.

Кулолчиликда ишлатиладиган асосий хом ашёлар:

№	Номлари	Формуласи	Молекуляр үлчами
1	Сода	$\text{Na}_2\text{O CO}_2$	106
2	Дала шпати	$\text{K}_2\text{O Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$	556,8
3	Бура	$\text{Na}_2\text{O 2B}_2\text{O}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$	381,4
4	Селитра	$\text{NaNO}_3$	85
5	Поташ	$\text{K}_2\text{O CO}_2$	138
6	Селитра	$\text{KNO}_2$	101,1
7	Мель	$\text{CaCO}_3$	100,1
8	Магнезит	$\text{MgCO}_3$	84
9	Витерит	$\text{BaCO}_3$	197,4
10	Құрғошин карбонати	$3\text{PbO} \cdot 2\text{CO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ $\text{PbO}$	775,6 223,2
11	Сурик (құрғошинли)	$\text{Pb}_3\text{O}_4$	685,6
12	Алюминий оксиidi	$\text{Al}_2\text{O}_3$	101,9

### Асосий хом ашёларнинг назарий таркиби

Номлари	Формуласи	Молекуляр ўлчами	Таркиби		
			K2O	Al2O3	SiO2
Дала шпати	K <sub>2</sub> O Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 6SiO <sub>2</sub>	556,61	94,21	101,94	360,36
Каолин	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 2SiO <sub>2</sub> 2H <sub>2</sub> O	258,69		101,94	120,12
Кум	SiO <sub>2</sub>	60			60

### Кулолчилик буюмларни тайёрлашда ишлатиладиган тузлар ва уларнинг ранглари

Формула	Номлари	Ранги	Куйдиришдан кейинги ранги
1. Co (NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> . 6H <sub>2</sub> O	кобальт нитрати	малина рангли	Күк
2. CuCl <sub>2</sub> 2H <sub>2</sub> O	мис хлорид	Яшил	феруза ранг
3. FeSO <sub>4</sub> 7H <sub>2</sub> O	темир сульфат	Яшил	қизил
4. Cr(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> 9H <sub>2</sub> O	хром нитрат	Пурпур	яшил

### Кулолчилиқда ишлатиладиган хом ашёлар<sup>3\*</sup>

Формула	Номлари	Молекуляр массаси
1. ZnO	рух оксиди	81
2.TiO <sub>2</sub>	титан оксиди	80
3.SnO <sub>2</sub>	қалай оксиди	151
4.Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	натрий карбонати	106
5.K <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	поташ	138
6.MnO <sub>2</sub>	марганец	87
7.SiO <sub>2</sub>	кремний оксиди	60
8.BaCO <sub>3</sub>	барий корбанати	197
9.Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	хром оксиди	152
10.CoCO <sub>3</sub>	кобальт карбонати	119
11.CaCO <sub>3</sub>	кальций карбонати	100
12.Cu <sub>2</sub> O	мис оксиди	80
13.FeO	темир оксиди	72
14. Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 2SiO <sub>2</sub> 2H <sub>2</sub> O	каолин	258
15. K <sub>2</sub> O Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 6SiO <sub>2</sub>	дала шпати	556
16.PbO	қўргошин	223

<sup>3</sup> Ceramics a potter's handbook. Glenn Nelson. New York. 321 page

## **Назорат учун саволлар**

1. Кум табиатда эркин равишда учрайдими?
2. Сир тайёрлашда қайси хом ашёлар ишлатилади?
3. Қайси бирикмалар кулолчиликда эмал тайёрлашда ишлатилади?
4. Кулолчилик бадиий буюмларини тайёрлашда ишлатиладиган тузларнинг номларини таърифлаб беринг.
5. Кулолчиликда ишлатадиган асосий хом ашёларнинг назарий таркиби.
6. Каолинит минерали лойнинг таркибига кирадими?

## **5. Хом ашёлар, уларнинг келиб чиқиши**

Минерал деган сўз “минера” яъни рудали тош, руданинг парчаси деган маънони англатади. Ҳозирги пайтда минерал деб тоғ жинсларининг бир-биридан кимёвий таркиби ва физик хусусиятлари (рангли, ялтираши, қаттиқлиги ва фоказо) билан ажralиб турадиган таркибий қисмига айтилади. Масалан биотитли гранит тоғ жинси сифатида оч рангли дала шпати, кулранг кварц ҳамда қора слюдадан (биотит) таркиб топган. Каолинит моддаси ёса кўп гилларнинг асосий таркибий қисми ҳасобланиб, бир минералли агрегатдан ташкил топган. Ҳар қайси минерални катта – кичиклигидан қатъий назар ўзининг фазовий чекланиш доирасида бир жинсли кристалланган мухит деб қараш мумкин.



K. Behzod nomidagi
Milliya Rassomlik
vo Dizayn Institutu
AXBOROT RESURS

№ 33622

1-расм. Битирувчи талабаларнинг курс ишларидан наъмуналар

Минералология фани уларнинг ҳосил бўлишини ер қобигида содир бўладиган турли-туман физикавий ва кимёвий жараёнларга боғлайди. Ҳар қайси минерал қандайдир муайян ҳарорат, босим ва системадаги компонентларнинг кимёвий концентрациясини ҳисобга олган ҳолда юзага келади. Минералларнинг барқарор чегараси ташки муҳитнинг ўлчами билан аниқланади.

Минерал ҳосил қилювчи геологик процесслар ўз навбатида эндоген ва экзогенларга бўлинади. Эндоген минераллари ер шарининг ички иссиқлик энергияси ҳисобига юзага келган магматик процессларда ҳосил бўлади. Экзоген минераллари эса ер шари юзасида ташки қуёш энергияси ҳисобига содир бўлиб турадиган процессларда ҳосил бишган табиий маҳсулотлардир.

Бунга мисол қилиб, табиий тошларнинг энг кўп тарқалган ва оғирлиги бўйича 50 фоизга яқинини ташкил этувчи дала шпати номи билан аталган минералларнинг (альбит, анортит, микроклин, андезин, лабродор ва бошқалар) эндоген процесси орқали пайдо бўлгани, шунингдек, магматик жанслар (габбро, базальт, диортит, кварцли поффирит ва бошқалар) таркибида учрашини айтиш мумкин. Тоғ жинсларининг нураши даврида дала шпати таркибида карбон оксиди, кислород, гумин кислотаси бўлган ер ости сувлари таъсирида парчаланади. Натижада ишқорлар ва ишқориј ер элементлари ювилиб кетади. Кварц билан бирга, бошқа кимёвий барқарор минераллар экзоген процессига учраб, янги маҳсулотларни (масалан каолинит минерали) ҳосил қиласди. Лекин барча минераллар дала шпати каби нураш ва бошқа экзоген процессларда парчаланмайди. Масалан, олмос, корунд, мармар гранит, графит каби минераллар ташки шароитнинг ўзгаришида мувозанатдаги ҳолатини сақлайди.

Табиатда гиллар силикатларнинг нураши даврида ҳосил бўлади. Силикат кислотасининг умумий формуласи- $X\text{SiO}_2 \text{ YSiO}_2 \text{ ZH}_2\text{O}$ ; Одатда табиатда мураккаб силикатлар мавжуд. Уларнинг формуласи



Э-Al, Fe, Cl ва бошқалар.

Уларнинг ичига алюмо-силикат кислотасининг тузлари  $\text{XA}\text{l}_2\text{O}_3 \text{ YSiO}_2 \text{ ZH}_2\text{O}$  энг муҳим жойни эгаллаган. Бу боради асосан ер юзида энг кўп тарқалган дала шпатига эътибор қилинган;



$\text{Na}_2\text{O Al}_2\text{O}_3 6\text{SiO}_2$ -альбит.  
 $\text{CaO Al}_2\text{O}_3 2\text{SiO}_2$ -анортит.




2-расм. Ангоб билан безатиш усули

Бир турдаги рудали минералларнинг таркибида саноат учун қимматли бўлган слюда ҳам алюмосиликатларнинг қаторига киради. Слюдаларнинг таркиби жуда мураккаб бўлиб, унда водород, темир, карбон, калий мавжуд бўлади. Темир оксиди унинг қора рангини ташкил этиб беради.

Оқ рангли слюданинг формуласи қуидагича:  $\text{K}_2\text{O} 3\text{Al}_2\text{O}_3 6\text{SiO}_2 2\text{H}_2\text{O}$ .

Табиий алюмосиликатлар сув ва кислоталар таъсирида парчаланади ва лойнинг пайдо бўлишига сабаб бўлади. Бу жараён “каолинизация” деб аталади. Унинг кимёвий жараёни қуидагича:



Одатда лой ва каолинларнинг пайдо бўлган жойда кўриш мумкин. Лекин аксарият вақтда сув уларни бошқа жойларга олиб кетади. Бунда лойларнинг номи иккиламчи лой деб аталади. Уларнинг таркиби қўшимча хом ашёлар билан бойитилган бўлади.

### **Лойнинг ҳосил бўлиши\***

Ер заминининг оловли тўқнашувлар натижасида ҳосил бўлган қатлами йиллар оша совуб борди ва натижада қаттиқлашган қояли қатлам ҳосил бўлган. Аммо, ернинг ички вулқон ва юмишоқ қатламлари ҳаракати сабаб тоз жинслари юзага келган. Кўп йиллар оша сув бўғи юзага келиб атмосфера қатлами таркиб топган. Сўнгра ёмғир ва шамоллар эрозия чакиргач, шунингдек, жуда шиддатли совуқ ва иссиқликнинг мавжудлиги бу каби турли табиат кучларини бирлаштириб, ер юзини ниҳоятда кенгайтириб ўзгартирди. Бу таъсирлар натижасида аввалги юзага келтирилган тошли қатлам жойлашувига караб ҳосил бўлган эрозия билан янада ўзга ер қатламини вужудга келтирди. Аммо айнан лой қатламини юзага келтирган икки куч бу муз давридаги катта эриши, сув кўчиши, ва босим.<sup>4</sup>

### **Назорат учун саволлар**

1. Минерал деган сўзнинг маъносини тушунтириб беринг?
2. Табиатда минераллар қандай пайдо бўлади?
3. Минерал ҳосил қилувчи геологик процесслар қандай бўлинади?
4. Табиатда гиллар қандай ҳосил бўлади?
5. Дала шпатлари кулолчиликда ишлатиладими?

### **6. Гил ва каолинлар. Пластик хом ашёлар**

Хом ашёлар ва уларнинг турлари. Кулолчилик санъатининг энг асосий материалларидан бири бу гил минералидир. Табиат турли-туман кимёвий бирикмалардан ташкил топган. Бундай бирикмалар орасида гил ва тошлар ишлатилиши жиҳатидан муҳим ўринни эгаллайди.

\*Ceramics a potteri's handbook Glenn Nelson New York 2-3 page.

Гиллар ўзига хос хоссалари билан бошқа хом ашёлардан ажрапиб туради. Баъзи гилларни тўғрима-тўғри кулолчилик маҳсулотларини тайёрлашда ишлатиш мумкин. Лекин аксарият гиллар қўшимча хом ашёлар билан бойитилади. Масалан, қуйидаги қўшимча материал ишлатилади: қум, қумтош ёки флюслар.

Кулолчилиқда ишлатиладиган хом ашёлар асосан уч гурухга бўлинади:

1. Пластик материаллар.
2. Қўшимча хом ашёлар.
3. Флюслар.

Пластик материаллар деган тушунчаларга асосан гил, гилтупроқ, каолин (оқ лой) ва бошқа хом ашёлар киради. Ушбу хом ашёларнинг сув билан аралашмаси маълум кун таъсирида ҳар хил шаклни ташкил этади. Шунинг билан бирга, қуритиш ва куйдириш жараёнида тошсимон сополакка айланади. Қўшимча (пластик эмас) материалларга асосан қум, қумтош, шамот ва бошқа ашёлар киради. Уларнинг асосий вазифаси гилдан ясалган кулолчилик маҳсулотларининг белгилаб берилган ўлчамларини сақлаб қолнишидир. Асосан қуритиш ва куйдириш жараёнида.

Флюслар-бу дала шпатлари, пегматитлар, мел, мармар, доломит ва бошқалар. Улар гил, каолин ва бошқа моддалар билан жипсланиб, енгил эрувчан ва шишисимон массани ташкил этади.


Кулолчилиқда ишлатиладиган хом ашёлар кимёвий ва минералогик таркибига, майда заррачаларнинг ёпишқоқлиги, сирпанинг шунга ўхшаш бошқа хоссалари бўйича хилма-хил бўлади. Шунинг билан бирга хом ашёларни қўшимча материаллар билан бойитиб, янги бадиий буюм яратиш мумкин.

Юқорида зикр этилган кулолчилик маҳсулотлари икки гурухга бўлинади: нафис ва нафис эмас (қўпол керамика).

Биринчи гурухга: чинни, фаянс ва бошқа буюмлар киради.

Иккинчи гурухга: сопол, майолика, терракота, ярим чинни ва фаянс маҳсулотлари киради.


Кулолчилик маҳсулотларини ишлаб чиқишида асосий хом ашёлар бу лой (гил). Унинг асосий хусусиятларидан бири шундаки, сув билан қўшилиб хамирсимон моддага айланади ва ташки куч таъсирида унга берилган шаклни сақлайди. Унинг келиб чиқиши кимёвий жараёни қўйидагича:



3-расм. Безатилган лаган

Гилнинг энг асосий хусусиятларини ва ўзига хос хоссаларини асосан лой мoddаси таъминлаб беради. Аксарият лойларнинг таркибида кўшимча хом ашёлар мавжуд бўлади. Масалан, кум  $\text{SiO}_2$ , ёки карбонатлар ( $\text{CaCO}_3$ ,  $\text{MgCO}_3$ ). Бундан ташқари, дала шпатлари, ҳар хил слюдалар (биотит, мусковит) ва темир, титан бирикмалари.

Лойнинг таркибида бир ёки бир қанча минерал мавжуд бўлиши мумкин. Ушбу минералларнинг номлари қуидагича: каолинит, монтмориаллонит, иллит ва бошқалар.



Улар ҳар биттаси ўзига хом хусусиятларга эга бўлиб, лойга ўзининг таъсирини кўрсатади.

Микросиоп орқали лойнинг тузилишини кўриш мумкин: унинг таркиби олти бурчакли кристаллардан иборат бўлиб, тоғ минерали каолинит деб номланади. Назарий таркиби -  $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ . Лойнинг таркибида 47% кремнозем, 39% глинозем ва 14% сув мавжуд.

Гилнинг кристаллари фақатгина электрон микроскоп тагида кўринади, улар пластинкаларни эслатади. Гилнинг пластик хусусиятлари асосан унинг тузилишига bogliq. Лой массанинг ичи-

даги сув маҳсус электро-кимёвий кучлар таъсирида лойнинг кристаллари орасида жойланади.

Гилнинг таркибидаги каолинит моддаси қанча кўп бўлса, унинг пластик хусусиятлари ошиб боради. Табиатда мавжуд бўлган каолин лойи тузилиши бўйича каолинит таркиби яқин.



4-расм. Безатилган лаган

Асосий минерал номлари қўйидагича:

1.  $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  – каолинит.
2.  $\text{K}_2\text{O} \cdot \text{MgO} \cdot 4\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 7\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  – иллит.

Ушбу минераллар ўзига хос хусусиятлар билан ажралиб турсада, лекин лойга ҳар хил таъсири кўрсатиши мумкин. Масалан, каолинит лойнинг оловбардошлигини ошириб беради.


Каолинит – каолиннинг асосий лой моддаси. Унинг заррачалиари олти бурчакли пластинкаларини эслатади. Табиатда каолинит эркин равишда урамайди. У кум, ишқор, тоғ жинсларининг қолдиқлари билан ҳосил бўлади. Тоза каолиннинг таркиби каолинитни таркиби яқин бўлдади. Лой билан калинлар таркиби

бүйича бир-биридан унча фарқланмайди. Одатда каолинга нисбатан лойлар ёнида қўшимча хомашёлар кўпроқ учрайди. Бундан ташқари, лойлар ўзининг пластик хусусиятлари билан ажралиб турди.

Хулоса қилиб, шуни айтиб ўтиш жоизки, лой бу – каолинит ва қўшимча хом ашёдан иборат материалdir.

## **КАОЛИН\***

Каолин моддаси лойнинг асл маркиби бўлиб, оппоқ бўлади ва фақатгина энг баланд ҳароратда витрифия (ойнасимон ва говаклардан ҳоли) ҳолатга келтирилади. Шу сабабли, каолин асл ҳолатида камдан-кам ишилатилади, аммо айтиши керакки, чинни буюмларнинг асосини ташкил этади. Шунингдек, сайқаллашаща ҳам каолиндан кенг қўлланилади. Энг тоза сифатли каолин лойлари Англия конларидан казиб олинади ва гидролик услубда ажратилади.<sup>5</sup>



5-расм. Каолинит заррачаларининг электрон микроскопда кўриниши

<sup>5</sup> Ceramics a potteri's handbook Glenn Nelson New York 4-5 page.

## Замонавий қулолчилик буюмларининг турлари:

№	Буюмларининг турлари	Хом ашё	Номи
1	Маший хўжалик буюмлари	Чинни гили, кум дала шпат, лой.	Чинни. Фаянсдан тайёрланган буюмлар (сервис, коса, тарелка ва ҳокозо)
2	Бадий декоратив буюмлар кўргазма ва боф-роғлар керамикаси	Гил, кум, Шамот.	Панно, декоратив композициялар фаетан, вазалар, декоратив плиткалар
3	Курилиш ва техника керамикаси	Фаянс, шамот, хум, юқори штга чидамли материаллар.	Санитария курилиш буюмлари, деворий вставкалар, кувурлар ва бошқалар

### Назорат учун саволлар

1. Кулолчиликда ишлатиладиган хом ашёлар қандай бўлинади?
2. Пластик хом ашёлар деган тушунчага асосан қандай хом ашёлар киради?
3. Қайси хом ашёда флюслар деб аталади?
4. Лойнинг структур формуласини тушунтириб беринг?
5. Лойнинг таркибига қайси минерал моддаси таъсир этади?
6. Каолин нима?

### 7. Гил ва каолинларининг турлари

Керамика (керамос) юонча сўз бўлиб, лой, фаянс куйдирилган материал ёхуд қулолчилик буюми каби маъноларни англатади. Керамика маҳсулоти деганда, гиль ёки гилтупроқ билан бошқа табиий минерал хом ашё аралашмасидан сув қўйиб пластик масса олиш, уни қолиплаш ва куйдириш йўли билан тайёрланган техника. Курилиш, санъат ва хўжалик буюми тушинилади. Кулолчилик маҳсулотлари тайёрлаш усули, тузилиши буюмнинг кимёвий ва минералогик таркибига ёхуд ишлатиладиган хом ашё турига қараб бўлинади.

Асосан аксарият гилларнинг таркибида бир ёки бир неча минераллар мавжуд бўлиши мумкин. Куйидаги тушунчаларни талқин этамиз: каолин, лой, каолинит, лой моддаси.

## 1. Каолинит.

Гилларнинг таркибига ҳар хил минераллар киради. Каолинит - бу лой минералларидан биттаси бўлиб, унинг назарий формуласи қўйидагича:



Каолинит гил ва каолиннинг таркибида мавжуд бўлиши мумкин. Каолинит таркибида эркин равишда учрамайди. У кум, ишқор ёки тог жинсларининг қолдиқлари билан ҳосил бўлади. Электрон микроскоп орқали унинг тузилиши (структураси)ни кўриш мумкин – бу олти бурчакли кристаллар.

## 2. Каолин.

Каолин-бу оқ лой. Одатда қўшимча материаллардан тозаланган бўлиб, унинг таркиби каолинит таркибига яқин бўлади.

## 3. Гил.

Гилнинг таркибига тог минерали кирган бўлиб, унинг пластик хусусиятларини таъминлаб беради. Бу минерал каолинит деб номланади. Унинг назарий формуласи:  $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ .

## 4. Лой моддаси.

Гил ва каолин таркибига ҳар хил минераллар кириши мумкин. Лекин уларнинг ичидағи биттаси (каолинит) пластик хусусиятига эга бўлган минерал гил моддаси деб аталади.

## 5. Гил турлари:

1) Гиллар сополагини кўриниши буйича биринчи, иккинчи ва учинчи сортларга бўлинади;

2) Қум миқдорига қараб, лой, лойтупроқ деб аталади;

3) Кўп темирли лой-агар таркибида темир бирикмаси кўп миқдорда мавжуд бўлса;

4) Қора лойлар-органик моддалар мавжуд бўлса;

5) Карбонатли лойлар-оҳакли лойлар ( $\text{CaCO}_3$ );

6) Ишқорли каолинлар-таркибида калий ва натрий оксидлари мавжуд;

7) Кўпкумли каолинлар-кўп миқдорда ҳум учрайди;

8) Гиллар енгил эрувчан (оловбардошлиги  $1350^{\circ}\text{C}$  паст), қийин эрувчан (оловбардошлиги  $1580^{\circ}\text{C}$ ) ва жуда оловбардошли ( $1580^{\circ}\text{C}$  ҳароратидан ошиқ) бўлади;

Каолинлар эса  $1730-1770^{\circ}\text{C}$  ҳароратни кўтариш мумкин.

9) Хорижий давлатларни гил ва каолинлари.

Англия - уларнинг каолинлари энг яхши сифати билан белгиланади.

Франция - аксарият лойлари Лиможа шаҳри ёнида топилган.

Хитой - дунё бўйича энг сифти яхши деб ҳисобланади, чунки таркибида K<sub>2</sub>O ва MgO кўп микдорда учрайди.

АҚШ ўзининг пластик хусусиятлари баланд лойлари билан ажралиб туради (Кентукки, Тенесси штатларида). Улар “Bell clay” деб номланган.


### Каолин (Хитой)

Номи	SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	TiO <sub>2</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CaO	MgO	Na <sub>2</sub> O	K <sub>2</sub> O
1	50	36,2	0,42	0,71	0,52	0,45	1,15	1,15
2	51	34,8	0,08	0,60	кам	0,17	1,24	3,23

Яшил сирнинг таркиби % ҳисобида.

1. Кум – 40,1
2. Мис қуми – 6,6
3. Селитра – 53,3

Молекуляр формуласи:



Хитойнинг чинни тошларидан энг яхчиси “Нан-Кан” деб номланади. Ундан тайёрланган буюмлар ўзининг оқлиги ва тиниқлиги билан ажралиб туради. Ушбу буюм массаларининг таркиби куйидагича.

Чинни тоши “Нан-Кан” – 60%;

Чинни тоши “Чи-Мынь” – 10%;

Каолин – 30%.

### КАОЛИН\*

Каолин моддаси лойнинг асл таркиби бўлиб, оптоқ бўлади ва фақатгина энг баланд ҳароратда витрифия (ойнасимон ва говаклардан ҳоли) ҳолатга келтирилади. Шу сабабли, каолин асл ҳолатида камдан-кам ишлатилади, аммо айтиши керакки, чинни буюмларнинг асосини ташкил этади. Шунингдек, сайқаллаша ҳам каолиндан кенг қўлланилади. Энг тоза сифатли каолин лойлари Англия конларидан қазиб олинади ва гидролик услубда ажратилади.

### СОПОЛ ИДИШЛАР УЧУН ЛОЙ

Сопол идишлар лойи одатда жуда пластик хусусиятга эга ва ўрта оловда пишитишни талаб этадиган бўлади. Шунингдек,

лойининг бу тури доим шишиасимон ҳарирликка эгадир. Топилманинг атмосферик жойлашувига караб ранги қулранг бўлади.

### ТУПРОҚ АРАЛАШГАН ЛОЙ

Тупроқ аралашган лой нисбатан паст ҳароратларда ёнадиган кимёвий моддаларнинг аралашмасидан таркиб топган бўлиб, темир оксиди улардан энг кўп қисмини ташкил этган. Айнан темир оксиди бошқа моддаларнинг эрта қуриши хусусиятини кечиклашиширади ва натижсада олов билан мулоқотда жуда нозик ва серковак бўлиб ҳосил бўлади.<sup>6</sup>


### Назорат учун саволлар

1. Кулолчилик маҳсулотларига қандай буюмлар киради?
2. Каолинит минералининг назарий формуласи қандай белгиланади?
3. Каолиннинг таркиби каолинитнинг таркибига яқинми?
4. Каолинлар қайси ҳароратда куйдирилади?
5. Хитой ҳом ашёларини таърифлаб беринг?
6. Чинни тоши дала шпатларидан қандай фарқланади?

## 8. Гилларнинг кимёвий ва физикавий хусусиятлари

Кимёвий нуқтаи назаридан гил (каолинит) табиий силикатларнинг нураши даврида ҳосил бўлган маҳсулотdir. Унинг асосий формуласи –  $H_2Al_2Si_2O_3$ .

Каолинитнинг структура формуласи қуйидагича (В.И.Вернадский буйича). O-H



\*Ceramics a potteri's handbook Glenn Nelson New York 4-5 page.

Кўриниб турибдики, гил тузилиши жуда мураккаб. Унинг ўзига хос хусусиятларидан бири шундан иборатки, таркибида доим  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ;  $\text{SiO}_2$  ва  $\text{H}_2\text{O}$  мавжуд.


Гил ва тошларнинг таркиби асосан кремний, кальций, магний, натрий, калий, темир, карбон, алюминий, азот, фтор, хлор, кислород ва сувдан ташкил топган. Шунингдек уларнинг таркибида мис, кумуш, олтин, лантан, қўроғошин, қалайи, кобальт, никель, марганец каби элементлар учрайди. Лекин микдори жуда кам бўлади, аксариятда бир фоизгача ҳам етмайди. Аксарият гиллар органик хом ашёлар билан ҳам бойитилган бўлади.

Лекин шуни ҳам таъкидлаб ўтиш жоизки, гилларнинг кимёвий фаоллиги жуда ҳам паст. Масалан, улар гидролизга нисбатан катта мувозанат ҳолатини сақлайди.

Каолинитдан ташқари гильнинг таркибида қўшимча материаллар мавжуд (кум, темир, натрий ва тузлар). Бундан ташқари, унинг таркибида учрайдиган ишқорлар ва ишқорий ер элементларини микдори 1.5% ва 2.5%дан ошмайди.

Гилларнинг асосий ранги қўшимча хом ашёлар таъсирида, ранг-баранг бўлади: ок, сариқ, қора, жигарранг ва ҳар хил тусларда.

Бадиий буюмнинг таркибидаги оксидлар унинг сополаги рангига кўйдириш жараёнида таъсир этади. Бу борада жуда кўп мисол келтириш мумкин. Масалан, темир бирикмалари маҳсулотнинг рангини кул рангига айлантириб беради. Темир оксида ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) кўйдириш жараёнидан кейин сополакда қора доғларни қолдириши мумкин. Лекин  $450^\circ\text{C}-800^\circ\text{C}$  ҳароратда темир оксида эркин равишда ажralиб чиқади ва буюмнинг сополагига сариқ ёки қизил рангларни ташкил этиб беради. Лекин ҳарорат кўтарилса, ранг ўзгаради чунки темир оксидига кремнозем ( $\text{SiO}_2$ ) таъсир этади. Лекин шуни ҳам таъкидлаб ўтиш жоизки, чинни маҳсулотларни тайёрлашда, унинг рангига 0,1 %  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  таъсир этади. Шунинг учун, биринчидан тикланувчи олов мұхитини ва баланд ҳароратни ташкил этиш лозим. Бу борада сариқ ранг берувчи  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  одатда  $\text{FeO}$  оксидига айланади ва ок рангни ташкил этиб беради.



Сопол маҳсулотлари тайёрлаш усули структураси, майда заррачаларнинг ёпишқоқлиги, сирпанувчанлиги, кислотага бар-

қарорлиги, мустаҳкамлиги, иссиқлик ва кимёвий моддалар таъсирига чидамлиги ва шунга ўхшаш бошқа факторлар асосида қисм ва турларга бўлинади.

Кимёвий барқарорлик - бу кулолчилик буюмларни кислота ва ишқорларни таъсиридан сақлашдир. Бу борада сирлаш жараёнини аҳамияти жуда катта.

Титан бирикмалари асосан сарғиш рангларни ташкил этади. Лекин титан бирикмалари куйдириш жараёнинда (агар тикланувчи муҳит мавжуд бўлса) сополакка кўк ёки ҳаворанг ҳосил қилиб бериши мумкин. Бу борада масса таркибига ишқор ёки ишқорий ер элементлари ишлатилади. Бу оксидлар титан бирикмаларини таъсирини камайтириб беради. Масалан, карбон элементи материалга кўк ёки кулрангни бериши мумкин. Шунинг учун, чиннининг куйдириш жараёнинда печда  $900^{\circ}\text{C}$ ча оксидланиш муҳитни сақлашади. Бу борада карбон элементлари куйиб кетади. Каолинитнинг эриш ҳарорати  $1770^{\circ}\text{C}$  ни ташкил этади. Гиль эса паст ҳароратда эриб, маълум бир эриш нуктасини кўрсатмайди. Гилларнинг иссиқ ва совуқ ўтказиш хоссаси унчалик баланд эмас.



6-расм. Безатилган лаган

Лекин қулолчиликда ишлатиладиган хом ашёларнинг ўзига хос хусусиятларига эътибор катта бўлади. Одатда материалларнинг мустаҳкамлиги унинг кимёвий таркиби, тузилиши ва ишлаб чиқариш технологиясига боғлиқ бўлади.

Масалан, карбонат таркибли тошлар тузилишига кўра кальцит, фатерит ва арагонитга ажралади. Кулолчиликда ишлатилган кальцийнинг қаттиқлиги даражаси бўйича 3, солиширма оғирлиги 2700 кг м<sup>2</sup> атрофида бўлади.

Гилларнинг ўзига хос хоссалари асосан заррачаларнинг ўлчамларига боғлиқ бўлади. Масалан, агар гилнинг таркибига 79% заррачаларнинг ўлчами 1мк бўлса, унда бу гиль қуритиш жараёнида катта усадка бериши мумкин. Гилларнинг ўзига хос хусусиятларидан бири – улар иссиқ ва совук ҳароратни сақлаб беришидир.

Агар гилнинг таркибида лой тупроқ кўп миқдорда бўлса, бундай гил оловбардошлиги билан ажралиб туради. Агар гилни таркибида лой тупроқ кам миқдорда (1.3%) мавжуд бўлса, унда массани уюшиб қотиши паст ҳароратда ўтади. Агар гиль таркибида ранг берувчи оксидлар мавжуд бўлса, унда сополак рангли бўлиб қолади.

### Лойнинг пластик хусусиятлари\*

*Лой пластик хусусияти билан белгланади. Энг оддий текшириши усули – лойнинг устида қаламни бир бармоқ билан айлантириши. Агар бу жараён бузилса, ушбу лойни пластик хусусияти кам бўлади. Уч ҳафта лой пластик ҳолатда сақланса, унинг сифати ошади.<sup>7</sup>*

### Назорат учун саволлар

1. Каолинитнинг тузилишини аниқлаш мумкинми?
2. Гил ва тошларнинг таркиби қайси элементлардан ташкил топган?
3. Бадий буюмнинг таркибидаги оксидлар унинг рангига таъсир этадими?
4. Титан бирикмалари қандай рангни ҳосил этади?
5. Кобалт бирикмалари қайси рангларни ҳосил этади?

<sup>7</sup>Ceramics a potteri's handbook Glenn Nelson New York 124 page.

## 9. Гилларнинг физикавий хусусиятлари

### Амалий машғулотлар: лой массани текшириш усули

Гилларнинг физикавий хусусиятларини уларнинг физикавий ҳолати белгилаб беради.

Гилларниг асосий ранги қўшимча хом ашёлар таъсирида ранг-баранг бўлади: оқ, сариқ, қора ва бошқалар. Гилларнинг ичидаги қўшимча материаллар асосан куйдириш жараёнида куйиб кетади ва уларнинг рангига таъсир этмайди. Лекин куйдириш жараёнидан кейин мавжуд бўлган ранглар кулолчилик буюмларини ишлаб чиқаришда катта аҳамиятга эга. Бадий буюмнинг таркибидағи оксидлар (темир ва титан бирикмалари) куйдириш жараёнида унинг сополагига таъсир этади.

Гилларнинг ўзига хос хоссалари асосан заррачаларнинг ўлчамларига боғлиқ бўлади. Масалан, агар гильнинг таркибига 79% заррачаларнинг ўлчами 1мк бўлса, унда бу гиль қуритиш жараёнида катта усадка бериши мумкин. Гилларнинг ўзига хос хусусиятларидан бири – улар иссиқ ва совук ҳароратни сақлаб беришидир.

Лекин, гилларни сув шимувчанлиги ҳар хил бўлади. Гильни заррачалари майда бўлса, унинг сув шимувчанлиги анча катта бўлади.

**Ғоваклик\*** – бу материал ҳажми, ғоваклар билан тўлиши. Бадий буюм сополагини ҳажми ғоваклар билан тўлиши қўйидаги факторларга эга: масса таркиби, қолиплаш усули, ҳарорат ва куйдириш жараёнига. Шунинг билан бирга, технологик жараён ҳам жуда катта таъсир кўрсатади: қуритиш, куйдириш жараёнлари, каолинит, сульфид, карбонат ва оксидларнинг тўлиқ диссациясига ғоваклар ҳар хил бўлиши мумкин: очик, бекилган. Уларнинг шакли ҳам ўзгариб туради. Ғоваклар чинни маҳсулотларида 2,5 то %, фаянс маҳсулотларида-30%, майолика маҳсулотларда 38 % ташкил этади.<sup>8</sup>

Ғоваклар бадий буюмга ўзига хос таъсир этади: бадий буюмнинг мустаҳкамлигига, кенгийиш даражасига сув шимувчанлигига.

\* Ceramics a potter's handbook Glenn Nelson New York 12-13 page.



7-расм. Безатилган лаган

Агар ғоваклар кўпайиб кетса, бадий буюмнинг мустаҳкамлиги паст бўлади: масалан сополакнинг ғоваклиги 10 % кўтарилса, унинг мустаҳкамлиги икки даражасига паст бўлади. Агар ғоваклик 50 % бўлса, материалининг мустаҳкамлиги нолгача тушиб кетади. Кулолчилик буюмларини сув шимувчанлиги.

Ярим чинни буюмларининг сув шимувчанлиги 3-8%, чини маҳсулотлариники 0,2%, фаянс маҳсулотларини 9-12% бўлади. Лекин шуни ҳам таъкидлаб ўтиш жоизки лой массани тайёrlашда сув ишлатилади. Сувнинг қуруқ лойга ҳўшганда маълум иссиқлик ташкил бўлади. Одатда лойнинг унсурларини ичидаги ҳаво чиҳиб кетади, унинг шрнини сув эгаллади ва лой массанинг ҳажми кўпаяди. Агар сувни кўпроқ ишлатилса хамирсимон масса оқади. Кулолчиликда ишлатилган лой массасини намлигини аниқлаш мумкин.

Масалан, қўйидаги формула орқали:

$$W_1 = \frac{(Q - Q_2)}{Q} \times 100\%$$

Q – намланган лойнинг ҳолати.

Q<sub>2</sub> – 110% куритилган лой массанинг ҳолати.

Ушбу лой массага канча сув қўшиш мумкинлигини қўйидаги формула орқали аниқланади:

$$W_1 = \frac{(Q - Q_2)}{Q} \times 100\%$$



8-расм. Ангоблар билан ишлаш

### Лаборатория ишларини бажариш тартиби:

1. Гил ёки бошҳа массаларни намлигини аниқлаш усули. Дастребаки тайёрланган гил массадан 200-300 г ўлчаб олиб, уни сув билан аралаштириб, хамирсимон масса тайёрлаш лозим. 2-3 кундан кейин, ушбу массани ҳар хил томонидан 20-30 г ўлчаб олиб (5 бўлакча), 105°C-110°C ҳароратида қуритиш лозим. Кейинги жараён, қуритилган гил бўлакларини ўлчаш ва формула орқали гил намлигини (кетган сувни) аниқлаш.

$q_0$ - дастребаки хамирсимон массасининг намлиги.

$q_1$ - қуритилган гил массан намлиги.

$$W_1 = \frac{d_0 - d_1}{d_0} \times 100\%$$

$$W_2 = \frac{d_0 - d_1}{d_1} \times 100\%$$

Ишчи хамирсимон массани тайёрлаш учун, куйидаги формула орқали ҳисоблаш керак.

$$A = \frac{P(W_1 - W_0)}{100 - W_1}$$

P – порошок миқдори

$W_0$  - қуритилган порошокнинг намлиги

$d_0$  - ҳўл ва қуритилган массаларнинг белгилари

A – сувнинг миқдори. Ушбу сув хом ашёда қўйилади ва ишчи хамирсимон масса тайёрланади.

$W_1$ - массасининг намлиги

## W<sub>2</sub>-массанинг абсолют намлиги

Масса-хом ашё. г			Хом ашё массаси		W <sub>1</sub>	Сув миҳдори
Хом ашёсиз	Намланган масса	Куритилган масса	Намланган масса	Куритилган хом ашё массаси		

### Лойнинг пластик хусусияти\*

Лой пластик хусусияти билан белгиланади. Энг оддий текшириши усули – лойнинг устида қаламни бир бармок билан айлантириши. Агар бу жараён бузилса, лойнинг пластик хусусияти кам бўлади. Агар бадиий буюмларни солиштирасак, уларнинг барчаси эски. Уч ҳафта лой пластик ҳолатида сақланса, унинг сифати ошиади. Одатда бу ҳолатда кимёвий бирималар парчаланади. Чунки ҳамма лойларда органик қўшилмалар мавжуд. Лойнинг пластик хусусиятлари кўтайишига унинг таркибида кислота мавжуд бўлганига боғлиқdir.<sup>9</sup>

## 10. Гилларнинг технологик хусусиятлари

Технологик нуқтаи назардан гиллар пластик ва пластик эмас хусусиятлари бўйича фарқланади. Ёғлиқ пластик хусусиятларга эга лойлар асосан оловбардошлиги билан ажралади. Бундан ташқари, улар куритиш ва куйдириш жараёнида катта усадка (ўлчамларини ўзгариши) бериши мумкин.

Пластик лойларнинг энг яхши хусусиятларидан бир куйидаги: ушбу лойларни сув билан аралаштириб, куритиш ва куйдириш жараёнида хоҳлаган шаклда бадиий буюм тайёрланиши. Нима учун гиллар пластик хусусиятларга эга? Бу каолинитнинг сатҳига боғлиқ, чунки у ўзига намликни тортиш хусусиятига эга бўлиб, лойнинг унсурлари атрофига сувни йиғади ва силжиш жараёнини ташкил этади. Бунга лойнинг тузилши ҳам ёрдам беради. Унинг структураси кулолчилик хом ашёлардан ясалган буюмлар куйдириш жараёнида термик кенгайиш хусусиятига эга. ТКК-термик кенгайиш коэффицентига асосан хом ашё минерологик ва тузилиш таркиби ва ҳарорат таъсир этади. Ҳароратни

\*Ceramics a potter's handbook Glenn Nelson New York 124 page.

күтариш жараёнида буюмнинг ТКК кўпайиб боради. Энг катта ТКК-га асосан қуйидаги бадий буюмларни тақдим этиш мумкин. Уларнинг таркибида дала шпати миқдори кам, лекин қум миқдори катта бўлади.

Кўйдириш жараёнида агар қум миқдори кам бўлса, ушбу буюмнинг ТКК-ти секин кўтарилиб боради.

Одатда сир ва сополак массасини ТКК бир-бирига яқин бўлиши лозим. Сир ва кўйдирилган керамик массани ТКК-ти массанинг таркибига, ҳарорат, печ мухитига ва кўйдириш жараёнининг давомийлигига боғлиқ бўлади. Агар буюмнинг устидаги сир дарз кетса, унда кудириш жараёнини ҳароратини кўтаришга тўғри келади.

Бундан ташқари, уларнинг таркибини ўзgartириш мумкин масалан, магний корбонати ТКК пасайтиради, кальций карбонати эса кўтаради. ТКК пасайтириш учун одатда сир компонентларини фритталашга тўғри келади. Асосан фаянс, майолика, чинни буюмларини ишлаб чиқаришда буюмнинг сополаги ва сирнинг мустаҳкам бўлишига термик кенгайиш коэффиценти катта таъсир этади.

Гилларнинг ҳаво усадкаси – бу лойдан ясалган бадий буюмларнинг қуритиш жараёнидаги ўлчамларининг ўзгариши. Бу жараён қуйидаги формула билан белгиланади:

$$\alpha = \frac{l - l_0}{l} \times 100\%$$

$l$  - буюмнинг дастлабки ўлчами.

$L_0$  - буюмнинг қуригандан кейинги ўлчами.

Ҳаво «усадкаси»- лойдан тайёрланган буюмларнинг қуритиш жараёнида ўлчамларини ўзгариши одатда уларнинг конструктив тузилишига таъсир этади. Қуритиш жараёнида бадий буюмларни барча қисмлари баравар қуриши шарт. Бу ҳолат эътиборга олинмаса, бадий буюм қисмлари деформацияга ва дарз кетишига учрайди. Бу борада қуйидаги чоралар кўриш мумкин.

1) Бадий буюмнинг тепа қисмини қалинроқ ясаш.

2) Нозик бир қисмдан бошқа қисмга ўтиш жойларини ҳам қалинроқ қилиш.

Бадий буюмнинг кўйдириш жараёнида ўлчамларини ўзгариши - умумий технологик «усадка» деб аталади. Ушбу тушунчага умуман ҳаво ва олов «усадкалари» киради. Одатда чинни

учун-17%, фаянс учун-12%, шамот учун 6-8% ва лой учун-10% деб белгиланади.

Олон усадкаси – бу күйдириш жараёнида буюмнинг ўлчамини үзгариши. Бу ҳолатин қуйидагича ифодалаш мумкин: күйдириш жарафнида каолинитнинг таркибидаги сув кетади, шунинг билан бирга олтингугурт ва бошқа моддалар куйиб кетади. Асосан 600°Сда ўлчамлар үзгаради. Лекин 900-100°Сда каолинит парчаланиб, янги бирикмалар пайдо бўлади. Бу жараён ўлчамларни үзгаришига таъсир этади.

Лойнинг оловбардошлиги – бу хомашёни катта ҳароратга эримасдан турғунилиги.

Хом ашёнинг ўюшиб қотиши – бу эриш жараёнида унинг унсурларининг зичланиши ва сополакнинг қотиши. Хомашёнинг ўюшиб қотишига асосан енгил эрувчан материаллар ёрдам беради. Улар ҳароратни пасайтириб, шишасимон массани ҳосил қиласади.

Кулолчилик буюмлар сув шимувчанлигига қўра бўлинади. Агар сув шимувчанлиги 5% дан кўп бўлса, бу турга фаянс, сопол, терракота киради. Агар сув шимувчанлиги 5% дан кам бўлса, унда бу турига чинни ва тош массалар киради.

### **Эгилувчанлик\***

*Ҳар кандай лой нави учун энг муҳим сифат бу эгилувчанлик ва ҷўзилувчанлик ҳусусиятларидир. Буни аниқлашнинг энг осон йўли бу лойдан кичик тўпсимон шакл ясаб кафтда думалатиш керак. Агарда лой тўпи ниҳоятда майдаланиб дарз кетса, бу лойда эгилувчанлик яхши эмас. Янада яхширок билиш эса лой билан ишилашни талаб этади. Яхши эгилувчан лой чўкмасдан ишиланади ва ёригмасдан ёпишади. Лой навларини солишишида ҳар бирининг етишиширган ишлари бир хил бўлиши муҳимдир. Уч хафта тутилган лойнинг эгилувчанлиги ниҳоятда ортади. Бу вақт мобайнода ҳатто энг майда заррачалар ҳам намланади, натижада эса ҳар бир лойнинг таркибидаги органик моддалар бўлиниши содир бўлади. (Афсонага қўра, қадимги Хитой кулоллари катта миқдорда тайёрланган лойларни чуқурликларда сақлаганлар ва уларни нам хашик билан қоплаганлар. Ҳар бир янги кулоллар авлоди ўзидан бир авлод олдин тайёрланиб қўйилган лойни ишилатганлар.)<sup>10</sup>*

<sup>10</sup> Ceramics a potter's handbook Glenn Nelson New York 12-13 p.

## **Назорат учун саволлар**

1. Технологик нұқтаи назардан гиллар қандай фарқланади?
2. Нима учун гиллар пластик хусусиятларға эга?
3. Сир ва сополакни ТКК – си бир бирига яқин бўлиши мумкинми?
4. Нима учун бадий буюмнинг тепа қисмлари қалинроқ бўлади?
5. Куйдириш жараёнида буюмнинг ўлчамлари ўзгарадими?

### **Мавзу: Амалий машғулотлар.**

#### **Бадий буюмни технологик усадқасини аниқлаш усули**


Амалий машғулотларни ўтказиш тартиби.

1. Назарий машғулотлар билан танишиш.
2. Хом ашёни аниқлаш.
3. Эскизларни тайёрлаш.
4. Лойиха баландлигини тайёрлаш.
5. Гипс моделини аниқлаш.


$$h = \frac{h_a \times 100}{100 - v}$$

у – материал усадқаси.

6. График усулда маҳсус нұқталарини аниқлаш ва гипс моделини лойиҳасини топиш.
7. Конструктив ўлчамларини аниқлаш;
8. Бадий буюмнинг ҳақиқий ишчи ҳажмини аниқлаш;
9. Конструктив чизмаларини аниқлаш
10. Бадий буюмнинг технологик усадқасини аниқлаш.



9-расм. Эскиз композицияни бир неча ҳајымларга бүлиш



10-расм. Бадий буюмнинг ҳақиқий ҳажми ва технологик «усадкаси»

## 11. Құшимча хом ашёлар. Сунъий хом ашёлар

1. *Құшимча хом ашёларнинг ахамияти ва уларнинг асосий керамик массага таъсири.* Пластик эмас хом ашёлар қуритиш ва күйдириш жараёнида массаны пластик хусусиятларини ва усадкаси камайтириш вазифасини бажаради. Шунинг билан биргә, улар массанинг оловбардошлигини камайтирмайды. Масалан, құм хом ашёсі 1000°C ҳароратда асосий материалдарга құшилған қолда ҳаво ва олов усадкаларини пасайтириб беради. Құшимча хом ашёлар сополакнинг ғоваклигини оширади ва натижада ички қатламларда ётган сувларни буюмнинг юзасига чиқишига ёрдам беради.



Күйдириш жараёнида құшимча хом ашёлар бадий буюмнинг сополагини мустаҳкамлайди. Бу борада асосан күйдириш жараёнида содир бўлган суюқ модда енгил эрувчан хом ашёлар таъсирида пайдо бўлади.

Қўшимча материаллар икки гуруҳга бўлинади: табиий ва сунный.

## 2. Табиий хом ашёлар

Табиий хом ашёларга асосан – кварц материаллар киради. (Табиий кварц, кум қумтош ва бошқалар). Бу моддалар таркибида асосан кремний оксиди- $\text{SiO}_2$  - мавжуд бўлади (а-кварц, в-кварц ва у-тридимит, кварц шишаси).

Энг турғун шакли бу в шакл деб ҳисобланади. Лекин шуни ҳам айтиб ўтиш жоизки, ҳумнинг ҳамма шакллари ўзларини физикавий хоссалари билан фарқланиб туради: нур синдириш ва солиштирма оғирлиги кўрсаткичлари бўйича.

Табиатда эркин ҳолда кварцнинг фақатгина кристалларини учратиш мумкин. Тридимит ва кристобалит деб номланган минераллар табиатда жуда кам учрайди. Одатда кварцни табиий тошларнинг таркибида учратиш мумкин. Масалан, гранит, габбро, гнейс ёки тог жансларининг ичидаги мустақил равишда ҳам жойланиши мумкин. Ер юзида кварц хом ашёси эндоген жараёнлари орқали пайдо бўлади. Кум ранги ранг-баранг бўлади: сариқ, тиник, сут ранги ва ҳакозо. Ер юзида қумлар асосан тог жансларининг кураш жараёнида юзага келади. Лекин нураш ва бошқа эззоген процессларда парчаланмайди.

Күмнинг кимёвий хоссасини талқин этилиши кўйидаги маълумотларни келтириши мумкин: күмнинг формулалари -  $\text{SiO}_2$ , ташки шароитнинг ўзгаришига ва кислоталар таъсирига чидамлидир. Катта ҳарорат таъсирида кум ишқорлар билан силикат бирикмаларини (тузларини) ташкил этади.

Физикавий хоссалари кўйидагича: кум-бу рангсиз кристалл. Унинг нур синдириши жуда катта, эриш ҳарорати- $1710^{\circ}\text{C}$ .

Тоза қум бу тог хрустали. Унинг ранги тиник, таркиби олти-бурчакли кристаллардан иборат бўлган. Кварцнинг асосий технологик хусусиятларидан бири, шундаки, у кўйдириш жараёнида шакли ўзгартиради. Масалан:  $575^{\circ}\text{C}$  олдин кварцнинг термик ўзгариши оддий равишда ўтади. Лекин  $575^{\circ}\text{C}$  ҳароратга етган вактда бирдан унинг ҳажми ўзгаради, чунки бошқа

модификацияга ўтади-а-кварцга. Одатда в-кварц-а-кварцга ўтганда унинг ҳажми кенгайяди ва тескариси содир бўлганда унинг ҳажми кисқаради. Кварцнинг бу ўзига хос хусусияти майдаланган жараёнида кўлланилади. Кумнинг ушбу модификацион ўзгариши сир тайёрлашга ҳам таъсир этади. ҳозирга кунда кум сопол, чинни, фаянс ва бошқа бадиий буюмларни ишлаб чиқарилишида ишлатилади.

Одатда тоза кумлар табиатда камдан-кам учрайди. Унинг рангини қўшимча материаллар таъминлаб беради-сариқдан то қизилгача. Кварц қумининг таркибида 90% гача кум мавжуд бўлади. Лойли кумларда 3-10% гача кум мавжуд бўлади. Лойли ҳумларда 3-10% лой массаси мавжуд бўлади. Кварц таркибида темир, магний ва бошқа қўшимча материаллар бўлади.

### *3. Сунъий қўшимча ҳом ашёлар.*

Сунъий қўшимча материаллардан бири - бу шамот. Шамот-бу кўйдирилган гил. Шамот ўз навбатида чинни гили ёки бошқа алюминий оксидига бой бўлган гилмояни юкори ҳароратда бир неча соат давомида қиздириш ( $1250\text{-}1320^{\circ}\text{C}$ ) йўли билан олинади.

Одатда кулолчилик массаларига 30-70% гача шамот қўшилади, кўп шамотли массага 93% гача шамот қўшилиши мумкин. Шамотнинг керамик массага таъсири фақатгина унинг микдори билан чегараланмайди, балки лойнинг унсурларининг шакли ва кўйдириш ҳарорати ҳам эътиборга олинади.

Агар шамотнинг унсурларининг ўлчамлари ўзгарса, унда материалнинг механикавий ва кимёвий тургунлиги ўзгариади.

Шамотдан ясалган бадиий буюмлар, уларга қўйилган барча талабларни қондиради. Улар узоққа чидайдиган, атмосфера таъсирига бардош берадиган ва кўриниши чиройли бўлганлигидан ҳозирги вақтда кенг кўламда ва самарали фойдаланилмоқда.

Шамот оловбардош лой ва таркибида кўп микдорда  $\text{Al}_2\text{O}_3$  мавжуд бўлган ҳом ашёлардан тайёрланган бўлса, у лойли шамот деб аталади. Лекин шамот оловбардош лой ва каолиндан тайёрланган бўлса, у каолинли шамот деб аталади.

Файертон номи билан аталувчи шамотли фаянс массаси таркибида 15-45% шамот киради. Ёғли гилмояга қўшилувчи бу модда заррачаларининг ўлчами 2-5 мм оралиғида бўлиши керак. Шамотли фаянс буюмлари олишда масса таркибида кўп микдорга шамот қўшилади.

## **Назорат учун саволлар**

1. Құшимча хом ашёларни ақамияти?
2. Құшимча хом ашёлар қандай бўлинади?
3. Сунъий хом ашёларга кирувчи минералларни номларини таърифлаб беринг?

## **12. Флюслар. Уларнинг қулолчилик массаси таъсири**

Құшимча хом ашёлар (флюслар) турли норуда минералларини туркумига мансуб бўлиб, физикавий ва кимёвий хусусиятларга кўра, маълум мақсадларда қайта ишланмасдан қўлланилади. Бу хом ашёларга дала шпати, мармар, оҳактош. Даломит, магнезит ва бошха хом ашёлар киради.

Улар куйдириш жараённида суюқ ҳолатига ўтиб, массанинг бутун асосий компонентларини эритиб юборади (гильтупроқ ва кварцни) ва шишасимон массани ташкил этиб беради. Шундай қилиб, флюслар-бу құшимча хом ашёлар, улар куйдириш жараённида енгил эрувчи бирикмаларга айланиб, бадиий буюмнинг энг яхши сифатларини таъминлаб берадилар.

Ушбу хом ашёларга асосан дала шпатлари, пегматитлар ва бошқа хом ашёлар киради. Табиий тошларнинг энг кўп тарқалган ва ер пўстлогининг ўғирлиги бўйича 50% яқинини ташкил этувчи дала шпати номи билан аталган минералларнинг (альбит, анортит, микроклин) эндоген жараёни орқали пайдо бўлгани шунингдек, магматик жинслар (габбро, базалбт, диортит ва бошқалар) таркибида учрашини айтиш мумкин. Тоғ жинсларининг нураши даврида дала шпати ҳам емирилади. Дала шпати таркибида карбон (IV) оксиди, кислород, гумин кислотаси бўлган ер ости сувлари таъсирида парчаланади. Натижада ишқорла рва ишқорий ер элементлари ювилиб кетади.

Дала шпати табиатда кенг тарқалган. Масалан, дала шпати бошқа ҳамма силикатларга нисбатан ер пўстлогининг оғирлиги бўйича 50%га яқинини ташкил этади. Уларнинг тахминан 60% магматик тоғ жинсларида, 30% яқини метаморфик жансларда, қолган 10% қумтошларда учрайди. Дала шпатининг таркиби натрий, калий, кальций ва барий алюмосиликатларига тўғри келади.

Дала шпатлари асосан уч гурухга бўлинади:

- K<sub>2</sub>O Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 6SiO<sub>2</sub>- ортаклаз

- $\text{Na}_2\text{O Al}_2\text{O}_3 6\text{SiO}_2$ - альбит
- $\text{CaO Al}_2\text{O}_3 2\text{SiO}_2$ -аортит.

Ортоклазларнинг ранги оқ, сариқ ёки қизил бўлади. Уларнинг массалари майда кристалл туркумida учрайди.

Альбитларнинг ранги оқ, кулранг, ҳаворанг ёки кўкимтири бўлиши мумкин. Альбит ортоклазга нисбатар тиник бўлади.

Аортит ранги оқ кулранг ёки саргимтири бўлади. Унинг массаси майда ва катта кристалл туркумida учрайди.

Ушбу дала шпатлари ишлатишдан олдин майдаланади. Майдалашдан аввал улар иситиб олинади (ҳарорат  $700\text{-}800^{\circ}\text{C}$ ). Сунгра совутилади. Бу борада унинг катта бўлимлари майдаланиб кетади.

Дала шпатларига қўйиладиган асосий мақсадларидан бири унинг эриб, шишасимон массани ташкил этиш. Энг яхши сифатли дала шпати  $1200^{\circ}\text{C}$  эриб, тиник шишасимон массани ташкил этиб беради. Тоза ортоклад деб аталувчи дала шпати  $1530^{\circ}\text{C}$  да эриши мумкин, лекин таркибига кирувчи кўшимча хом ашёлар унинг эриш ҳароратини  $1200^{\circ}\text{C}$  гача пасайтириб беришади. Асосий кулолчилик бадиий буюмларининг ишлаб чиқришда ушбу дала шпати қўлланилади. Аортит деб аталучи дала шпати кулолчиликда ишлатилмайди, чунки унинг кимёвий моддалар таъсирига чидамлиги жуда паст.

Одатда дала шпати  $1200^{\circ}\text{C}$  да эришини бошлайди ва шишасимон тиник массани ташкил этади. Унинг ичидаги сополакнинг бошқа компонентлари эриб, монолит массани ташкил этади. Бу борада, ҳум ва лой унсурлари эриб, муллит деб аталувчи биримани юзага келтиради.

Асосан дала шпатлари чиннисозликда ва глазурь тайёрлашда кўп ишлатилади. Дала шпати масса таркибида кўзга илғамас ҳолда эриб, чиннининг ялтираши ва оқлигини таъминловчи шиша модда ҳосил қиласи.

### **Пегматитлар**


Пегматитлар – бу ҳум билан дала шпатининг биримасидир (ортоклаз билан). Бу жинслар жуда катта ҳароратда пайдо бўлади. Уларнинг таркибида фтор. Хлор мавжуд бўлади. Уларнинг кристаллари дала шпатларига нисбатан катта бўлади.

Агар уларнинг таркибида кум  $30\%$ гача бўлса, улар бемалол чиннисозлигига ишлатилади.

## **Карбонат таркибли тошлар**

Карбонат таркибли құшимча хом ашёлар-бу маңсус моддалар. Улар күйдириш жараёнида енгил эрүвчан бирикмаларни ташкил этадилар. Бу хом ашёларга асосан карбонат материаллар киради ( $\text{CaCO}_3$  далолит, магнезия)

Кальция корбанати-  $\text{CaCO}_3$  кулолчиликда мел ва мармар сифатида ишлатилади.



1000°С ҳароратда  $\text{CaO}$ -кальций оксиди енгил эрүвчан бирикмани ташкил этади ва массанинг оловбардошлигини камайтириб беради.

Одатда керамик массага мел сифатида құшилади. Лекин унга нисбатан мармар бадий буюмнинг оқлигини ташкил этиб беради. Бундан ташқарии,  $\text{CaO}$ - кальций оксиди глазурь (сир).

Тайёрлашда ҳам ишлатилади. Магнезит-бу минерал-  $\text{MgCO}_3 = \text{MgO} + \text{CO}_2$

Кулолчиликда  $\text{MgO}$  енгил эрүвчан модда сифатида ишлатилади. Бундан ташқари.  $\text{MgO}$ -магний оксиди сир тайёрлашда ҳам ишлатилади. Асосан чинни тайёрлашда доломит, деб аталувчи ( $\text{MgCO}_{3x}$   $\text{CaCO}_3$ ) хом ашё ҳам ишлатилади. Табиатда доломит қаттיק тош сифатида тарқалған бұлади.

Умуман олганда, кварц, дала шпати, волластонит, анортит, мелилит, цемент каби мұхим саноат ва қурилиш хом ашёлари ишлаб чиқаришда құлланмоқда. Кейинги йилларда табиий тош намуналаридан кварц, графит, асбест ва бошқалар кислота ва үтга чидамли маңсулотлар тайёрлашда ишлатилмоқда.

Дала шпати, криолит, ортоклаз, циркон, витлокит, каби табиий минераллардан эса бүекчиликда, глазурь (сир) тайёрлашда кенг фойдаланмоқда.

Бир хил төг жинслари (олмос, кварц, дала шпати. Слюдә, гипс, сода, мармар, оқактош, графит ва бошқалар) турли норуда минерали түркүмігі мансуб бўлиб, физикавий ва кимёвий хусусиятларига кўра, маълум мақсадларда құлланилади.

## Дала шпати ва пигментларнинг кимёвий таркиби (% ҳисобида)

Оксидлар	Формула	Калий дала шпати	Пегматитлар
Кварц	SiO <sub>2</sub>	64-65	71-73
Титан оксиди	TiO <sub>2</sub>		
Лой тупрок	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	18-19	14-17
Темир оксиди	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.1-3	0.1-0.4
Калций оксиди	CaO	0.2-04	0.5-2.1
Магний оксиди	MgO		0-1
Калий оксиди	K <sub>2</sub> O	13-15	1.1-9.4
Натрий оксиди	Na <sub>2</sub> O	0.3-0.4	1.3-9.4

### Назорат учун саволлар

1. Қўшимча хом ашёлар кулолчиликда қўлланиладими?
2. Флюсларнинг номларини ифодалаб беринг?
3. Дала шпатлари гил массага қандай таъсир этади?
4. Кулолчиликда ишлатадиган дала шпатларининг номларини таърифлаб беринг?

### 13. Табиий тош минераллари ҳақида тушунча

Ер шарининг ичидаги юзасида содир бўлиб турдиган процесслар ҳар хил минералларнинг ҳосил бўлишига сабаб бўлади: кварц, каолинит ва бошқалар.

Уларнинг таркиби ўзгарувчан ёки мувозанатдаги ҳолатни сақлайди. Масалан: кварц биримаси доимо ўз таркибини сақлайди, унда доим кремний ва кислород мавжуд. Унинг энг тоза тури бу тоғ хрустали.

Лекин дала шпатининг таркиби ўзгариб туради. Табиатда дала шпатининг калий ( $K_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$ ), натрий ( $Na_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$ ) ва бошқа турларини учратиш мумкин. Масалан, гранитнинг таркибида уч хил минерал мавжуд; дала шпати, кварц ва слюда. Улар бир-биридан кимёвий ва физикавий хоссалари бўйича фарқланиб туради.

Гил ва тоғ жинслари ҳақида тушунча.

Гил ва тошлар бир турдаги минерал ёхуд бир неча турдаги минералларнинг аралашмасидан таркиб топган. Минерал деган

сўз «минерал», яъни рудали тош, руданинг парчаси деган маънони англатади. Ҳозирги пайтда минерал деб тобе жинсларини бир-биридаи кимёвий таркиби ва физик хусусиятлари (ранги, ялтираши, қаттиклиги ва ҳокозо) билан ажралиб турадиган таркибий қисми айтилади. Масалан, биотитли гранит тобе жинси сифатида оч рангли дала шпати, кулранг кварц ва қора слюдадан ташкил топган. Каолинит моддаси эса, бир минералли агрегатдан ташкил топган. Ҳар қайси минерални катта кичикилигидан қатъий назар ўзининг фазовий чекланиш доирасида бир жинсли кристалланган мухит деб қарааш мумкин.

Минералогия фани уларнинг ҳосил бўлишини ер қобиғида содир бўладиган турли-туман физикавий ва кимёвий жараёнларга боғлайди. Ҳар қайси минерал муайян ҳарорат босим ва системадаги компонентларнинг кимёвий конкретрациясини ҳисобга олган ҳолда юзага келади. Минералларнинг барқарорлик чегараси ташки мухитнинг ўлчами билан аниқланади.

Минерал ҳосил қилувчи геологик жараёнлар ўз навбатида эндоген ва экзогенларга бўлинади. Эндоген минераллари ер шарининг ички иссиқлик энергияси ҳисобига юзага келган магматик жараёнларда ҳосил бўлади. Экзоген минераллари эса, ер шари юзасидан ташки куёш энергияси ҳисобига содир бўлиб турадиган жараёнларда ҳосил бўлган табиий маҳсулотлардир. Бунга мисол қилиб, табиий тошларнинг энг кўп тарқалган оғирлиги бўйича 50%га яқинини ташкил этувчи дала шпати номи билан аталган минералларни (альбит, ортоклаз, аортит) айтиш мумкин. Эндоген жараёни орқали пайдо бўлган магматик жинслар куйидагича; габбро, базальт, диорит ва бошқалар.

Тобе жинсларининг нураши даврида дала шпати ҳам емирилади. Дала шпати таркибида карбон оксиди, кислород, гумин кислотаси бўлган ер ости сувлари таъсирида парчаланади. Натижада ишқорлар ва ишқорий ер элементлари ювилиб кетади. Кварц билан бирга, бошқа кимёвий барқарор минераллар экзоген жараёнига учраб, янги маҳсулотларни (масалан, каолинит минерали ҳосил қиласи). Лекин барча минералларда парчаланмайди.

Масалан: олмос, корунд, мармар, гранат, опал, халцедон, графит каби минераллар ташки шароитнинг ўзгаришида мувозанатдаги ҳолатини сақлайди.

Бир турдаги рудали минералларнинг таркибида саноат учун қымматли бўлган бирон металлни (олтин, кумуш, темир, мис, кобальт ва бошқалар) турли физикавий ва кимёвий усуслар ёрдамида рудадан ажратиб олинади.

Иккинчи тур тоғ жинслари (кварц, дала шпати, гипс, сода, графит) маълум мақсадларда қайта ишланмасдан қўлланилади.

Қымматбаҳо тошлар (олмос, ёқут, берилл, гранат, опал, циркон) билан биргаликда, табиий тошларнинг кўп учрайдиган турлари (анортит, оҳактош, хумтош, мармар, холцедон, феруза, ляпис) туарар жой, жамоат бинолари, метро станцияларини безаш учун ишлатилмоқда. Олмос, корунд, гранат, кварц тошлари буюмларга безитиш жило беришда ишлатилмоқда. Кварц, дала шпатлари, гил, каолин, гилтупроқлар. Бадий кулолчилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришда кенг равишда ишлатилмоқда.

Кейинги йилларда табиий тош намуналаридан асвест, кварц, графит ва бошқалар кислота ва ўтга чидамли маҳсулотлар тайёрлашда ишлатилмоқда. Циркон, криолит, ортоклаз, целестен каби табиий тошлардан эса бўёқчиликда кенг фойдаланилмоқда.

Табиий тошлар қаттиқ тош, ўрта қаттиқ тош ва юмшоқ тошларга бўлинади. Гранит, габбро, лабродорит, кварцит каби қаттиқ тошларнинг ҳажмий оғирлиги  $2500\text{-}3000 \text{ кг}/\text{м}^3$ , МООС даражаси бўйича қаттиқлиги эса 6-7 га тенг. Уларнинг сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси ўта юқори бўлиб,  $1000\text{-}14000 \text{ кг}/\text{см}^2$  гача боради. Ўрта қаттиқ тош группасига мармар, оҳактош, сланец, туф кабилар мансуб бўлиб, уларнинг қаттиқлиги 3-5 бўлади. Говак оҳактош, гипс каби юмшоқ тошларнинг қаттиқлиги 1-2 га тенг, сиқилишидаги мустаҳкамлик чегараси эса  $50\text{-}450 \text{ кг}/\text{см}^2$  оралигига бўлади.

Табиий тошлар ички тузилишига кўра отқинди, метаморфик ва чўқинди тоғ жинсларига: декоратив даражасига кўра эса юқори декоратив, ўрта декоратив ва паст даражали турларга бўлинади.

Табиий тош минералларини ҳажмий ва солишиштирма оғирлиги, говаклиги, сув шимувчанлиги, қуруқ ва сувга тўйинган ҳолида сиқилишдаги мустаҳкамлаш чегараси ва юмшатиш коэффицентига кўра ҳар хил турларга ажратишни такозо этади. Ҳажмий оғирлиги бўйича одий (ҳажмий оғирлиги  $1800 \text{ кг}/\text{м}^3$  дан ката ёки тенг) ва енгил тошлар (ҳажмий оғирлиги  $1800 \text{ кг}/\text{м}^3$  дан камрок). Сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси бўйича ( $\text{кг}/\text{см}^2$  ҳисобида)

4,7,10,15,25,35,150 ва 200 маркали енгил тошлар ва 100-1000 маркали оддий тошлар. Табиий тошлар чидамлилиги нүктаи назаридан қуидагича бўлинади:

– ўта узокқа чидамли-кварцит, майда ва ўрта толали гранитлар. Уларнинг табиатда емирилиши одатда 650 йилда бошланиб, 1500 йил давомида сезиларли бўлади;

– узокқа чидамли-йирик толали гранит габбро ва вулкан туфларининг умри одатда 220-350 йилни ташкил этади.

– ўрта чидамли – оқ ва қўнғир мартарош, даломит ва оҳактошлар. Уларнинг емирилиши 400 йилдан кейинроқ сезиларли бўлади.

– чидамсиз-рангли мармар-50-200 йилларда емирилади.

Гил ва тошларнинг таркиби асосан кремний, калций, магний, натрий, калий, темир, карбон, алюминий, кислород ва сувдан ташкил топган. Шунингдек, уларнинг таркибида мис, кумуш, олтин, қўрғошин, қалайи, кобальт, никель каби элементлар учрайди. Лекин, микдори кам бўлади (1 %га етмайди).

Гил турларидан гидрослюдa, каолинит, галлуазит абиатда кўп учрайди. Жумладан, аллюминийнинг асосий селекати бўлган каолинит таркибида 39.5%  $\text{Al}_2\text{O}_3$ , 46.5% қум ва 14% сув киради. Галлоазит таркибига 35% алюминий оксиди, 40% кремний оксиди ҳамда 25% сув киради.

## 14. Нафис ва қўпол кулолчилик материаллари

Кулолчилик маҳсулоти деганда тупроқ ёки тупроқ билан бошқа табиий минерал ҳом ашё аралашмасидан сув қўшиб пластик масса олиш, уни қолиплаш ва куйдириш йўли билан тайёрланган санъат, куритиш, хўжалик ёки техника буюми тушунилади.

Сопол маҳсулотлари буюмнинг кимёвий ва минералогик таркибига ёхуд ишлатиладиган ҳом ашё турига қараб бўлинади. Масалан, оҳакли фаянс, қаттиқ фаянс, шамотли фвянс ва ярим чинниларга бўлинади. Сопол маҳсулотлари тайёрлаш усули, ишлов бериш тури, тузилиши, қаттиқ майда заррачаларнинг ёпиш-қоқлиги, сирпанувчанлиги, кислотага барқарорлиги ва шунга ўхшаш бошқа факторлар асосида қисм, гурух ва турларга бўлинади.

Тайёрлаш усулига кўра, маҳсулотлар шлекир ёки эритмадан қўйилган ва пластик қолипланган, шунингдек, ташки юзасига кўра, сирланган ва сирланмаган буюмларга бўлинади.

Нафис керамика буюмларининг туркумига чинни фаянс ва бошқа буюмлар киради. Қўпол керамика буюмларининг туркумига сопол, шамот ва бошқа буюмлар киради. Сув шимувчанлиги бўйича ҳам кулолчилик буюмларини ажратиш мумкин. Сув шимувчанлиги 5% кўп бўлган буюмларга асосан-фаянс, терракота, майолика киради. Сув шимувчанлиги 5% кам бўлган буюмларга асосан чинни, тош массалари киради.

Чиннининг асосий хусусиятлари-синиги оқ, сўполи зич ва уюшиб кетган бўлиб, сув ва газни ўтказмайди. Санитария ва гигиена ва механикавий жиҳатидан чинни мармартош ва гранит каби табиий тошлардан ясалган буюмларга яқин туриши билан фаянс ва ярим-чинни массаси асосида ишлаб чиқарилган маҳсулотлардан устун келади.

Чинни маҳсулотлар хўжалик чинниси, бадиий чинни ва электротехника чиннисига бўлинади. Чиннилар қаттиқ ва юмшоқ чинниларга шунингдек, юқори ва паст ҳароратда пишувчи маҳсулотларга бўлинади. Қаттиқ чинни таркибига уч турли хом ашё 50% каолин ва гилтупроқ 25% дала шпати ва 25% кварц киради. Бундай таркибдаги масса сополаги  $1350^{\circ}\text{C}$ -ли ҳароратда зичланади. Шу туфайли уларни юқори ҳароратда пишувчи массалар туркумига қўшиш мумкин.

Юмшоқ чинни буюмлари таркибига кварц миқдори 35%. Дала шпати эса 34% бўлиши мумкин. Юмшоқ чиннининг бир тури бўлган инглиз чинниси таркибига эса 43-40% суяқ кули, 10-21% кварц, 18-19% гилтупроқ ва 11-43% чинни гили киради. Бундай чинни сополаги  $1250-1280^{\circ}\text{C}$  ли ҳароратда пишади.

Чинни таркибига кирувчи барча компонентлар технологик жараён ва тайёр маҳсулотнинг физик-кимёвий хоссаларига таъсир ўтказади. Бу ўринни, айниқса, гил ва дала шпатининг таъсири сезилувчандир.

Фаянс бадиий буюмлари тузилиши бўйича говакли. Ранги бўйича оқ бўлади. Унинг сув шимувчанлиги 10-12%-гача, сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси  $1000 \text{ кг}/\text{см}^2$ , ҳажмий массаси  $-1920-1960 \text{ кг}/\text{см}^3$ .

Ўзининг таркиби ва куйдириш ҳарорати бўйича шундай бўли-  
нади: қаттиқ фаянс, юмшоқ фаянс, шамотли фаянс ва тупроқли  
фаянс.

Қаттиқ фаянс- фаянс буюмлари орасида муҳим ўринни  
эгаллади. Фаянснинг бу тури дала шпатили фаянс номи билан  
ҳам аталади. Уларнинг массаси таркибига 45-65% кулранг гилмоя,  
25-40% қумтош ва 8-15 % дала шпати киради. Гилмоя қисман  
чинни гили, дала шпати эса ишлаб чиқариш чиқиндиси билан  
алмаштирилиши мумкин.

Шамотли фаянс буюмлари олишда масса таркибиغا кўп  
миқдорда шамот кўшилади. Шамотни ўз навбатида чинни гили  
ёки бошқа алюминий оксидига бой бўлган гилмояни юқори  
ҳароратда бир неча соат давомида қиздириш йўли билан олинади.  
Шамотли фаянс юзасига қалин ангоб, сўнгра шаффофф бўлмаган  
сир суртилади. Ангобни ишлатишга шамотли фаянс таркибига  
кирувчи гилмоя восита бўлади.

Файертон номи билан аталувчи шамотли фаянс массаси  
таркибиغا 25-45% шамот киради. Ёғли гилмояга кўшиловчи бу  
модда заррачаларининг ўлчами 2-5 мм оралиғида бўлши керак.  
Масса таркибига 4 % пегмент, 18% қумтупроқ, 3% ўта юқори  
ёпишқоқ гил ва 0.1% сода кўшилиши мумкин.

### ***Юмшоқ фаянс ва унинг турлари***

Юмшоқ фаянс ўзининг ғоваклиги ва ҳажмий массасининг  
камлиги билан ажралиб туради. Унинг куйдириш жараёни  
биринчиси ( $1060\text{-}1080^{\circ}\text{C}$ ) иккинчисига нисбатан ( $1020^{\circ}\text{C}$ ) баланд  
бўлади. Таркиби бўйича лойли ва оҳакли фаянсга бўлинади.  
Тупроқли фаянснинг таркиби қўйидаги: гил моддаси 80-86%,  
хум хом ашёси-15-25%. Бундан ташқари, сополагини оқартириш  
учун каолин кўшилади.

Оҳакли фаянснинг таркиби: 35-55%-гил моддаси, кум-30-40%,  
 $\text{CaCO}_3$ -10-20%

**Терракота** – бу ғовакли. Сирланмаган кулолчилик материали.  
Унинг сув шимувчанлиги-8-10% гача бўлади. Унинг ранги  
таркибидаги қўшимча хом ашё темир оксидига боғлик бўлади.

### ***Майолика***

Майолика-бу сирланган, ғовакли кулолчилик материали. Ранг-  
ли майоликани тайёрлашда куйидаги хом ашёлар ишлатилади:

Кум-25% ва енгил эрувчан, пластик хусусиятлари баланд гиллар. Бундан ташқари, темир ва оқакнинг бирикмаси ҳам ишлатилиши мумкин (25-30%гача). Одатда майолика учун фритталанган сирлар ишлатилади. Уларнинг таркиби ва қўрғошин билан бойитилган бўлади. Майоликани иккиласми куйдириш жараёни – 1000°C ўтказилади.

### **Тупроқ лой буюмлари\***

Тупроқ лой буюмлари маркибидаги кўп темир моддаси борлиги учун ўзининг қизил-жигарранг туси биланн ажралади. Шунингдек, паст ҳароратда ёнгани учун говаклари ҳам кўп бўлади. Бу хусусиятлар тупроқ лойи билан ишлашини ҳайкалтарошлар учун осон этади. Оқ тупроқ табиатда жуда кам учрайди. Оқ тупроқ маркибидаги талк, шпат ва каолин бўлиб, паст ҳароратда ёнишига айнан шулар сабаб бўлади. Ёрқин ва тиниқ ранглари бу лойни яхши безаклар учун муносаб этади.

### **Чинни Лойи Буюмлари\***

Чинни буюмлар баланд ҳароратда ёндирилиб, жуда силлиқ ва кичик деталлар билан ишлов берилса бўлади. Ёнгандаги ҳам шишишмон шаклга келтириб, ундан оммавий ишлаб чиқаришда кенг фойдаланилади. Яхши чўзилувчан бўлмагани учун, оз миқдорда түп лойи қўшиш мумкин.<sup>11</sup>

### **Назорат учун саволлар**

1. Сопол маҳсулотлар қандай бўлинади?
2. Нафис керамика буюмларига қайси буюмлар киради?
3. Сув шимувчанлиги бўйича кулолчилик буюмларини ажратиш мумкинми?
4. Чинни таркибиага киравчи хом ашёлар тайёр маҳсулотнинг хоссаларига таъсир этадими?
5. Юмшоқ фаянс турларига нима киради?
6. Терракота деб номланувчи буюм қандай безатилади?
7. Рангли майоликани тайёрлашда қайси хом ашёлар ишлатилади?

<sup>11</sup>Ceramics a potter's handbook Glenn Nelson New York 7-10 page.

## **15. Амалий машғулотлар – 6 соат**

### **1. Табиат шаклларидан намуналар тайёрлаш – 6 соат**

Амалий машғулотлар ўтказиш тартиби:

1. Лой массасини тайёрлаш.
2. Табиат намуналаридан эскиз тайёрлаш.
3. Қолиплаш жараёни.
4. Күйдириш жараёни.
5. Ангоблаш
6. Күйдириш жараёни
7. Безатиш: сирлаш ва иккиламчи күйдириш.

### **2. Кичик пластика устида ишилаш. Ҳайвонот олами – 6 соат**

Амалий машғулотнинг ўтказилиш тартиби:

1. Мавзу танлаш
2. Хомаки чизмалар тайёрлаш
3. Пластиқда ишилаш
4. Қолиплаш
5. Қуритиш жараёни
6. Күйдириш жараёни

### **МИСР ПАСТАСИ\***


*Бу техника ҳам ранг берши ҳам сир тортши жарагёнларини бирлаштиради. Суюқ паста ўз ичидаги ранг қўшувчи ҳамда сайқал берувчи моддалар бор. Асли лойининг паста маркибидаги миқдори атиги 20 %ни ташкил этади. Бу техникани оддий буюм ва дурларни безаклашда ишлатиш мумкин, холос.*

### **МАРМАРЛАШ\***

*Бу қадимий анъана аслида XVIII аср Европада ривожлантирилган. Бу техника билан лойдан мармар тошини эслатувчи юза яратиш мумкин. Бунда ҳам турли рангдаги лой кесмалари устма-уст қўшилиб орадаги ҳаво пуфакчалари йўқолгунига қадар эзиб чиқилади. Сўнгра истаганча босиш мумкин, шунда ранглар қўшилмаси мармарни эслатувчи суратни ҳосил қиласади<sup>12</sup>.*

---

<sup>12</sup>Ceramics a potter's handbook Glenn Nelson New York 181 page.



12-расм. Чархда ишлаш

## **II ҚИСМ. КУЛОЛЧИЛИК БҮЮМЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ**

---

### **1. Хом ашё олиш ва тайёрлаш жараёни Технологик схема**

Кулолчилик корхоналарида ҳар хил хом ашёлар сақланади ва ишлатилади. Аксарият хом ашёлар корхонага узоқ манзиллардан ҳам келтирилади. Чинни буюми таркибига киравчы чинни гили ва гултупроқни одатда ер остидан кавлаб чиқариш корхона яқинидаги очиқ саёз кон карьерларда амалга оширилади. Хом ашё сидирадиган ва юклайдиган машина-скрепер, бульдозер ёки эксковатор ёрдамида, аввало, карьер юзаси ўсимлик кулранг тупроқ, тупроқ қум ва оқактош қолдиқларидан тозаланади, оқава ориклари йўқотилади ҳамда кириш йўли курилади. Сўнгра турли усулларда асосий хом ашёни кавлаш ва транспорт воситаларига юклаш ишлари амалга оширилади. Ушбу мақсадларга одатда чўмич ҳажми 0,3 дан то  $2\text{m}^3$  гача бўлган бир чўмичли, кўпдан-кўп ҳолларда кўп чўмичли эксковаторлар ёрдамида вагонетга ёки машиналарга ортилади. Хом ашё рельсли, рельссиз, даврий ва тўхтовсиз узатиб турувчи машиналар ёрдамида ташилади.

Завод ва корхоналарга туширилган хом ашёлар очиқ айвонларда ҳамда складларда сақланади. Узлуксиз технологик жараённи таъминлаш учун хом ашёларни ҳар хил транспорт воситаларга юклаш ишлари амалга оширилади (лентали транспорттерлар, осма вагонеткалар, гидротранспортер ва ҳокозо).

Каолин ва гилтупроқ юмшоқлиги туфайли вакилл майдалагичда, кварц ва дала шпати эса қаттиқ ва мустаҳкамлиги сабабли жағли майдалагичларда бўлакланади ҳамда болгачали конус майдалагичларда 10-30 мм майдаланади. Ушбу мақсадда зарбий майдалагичлардан ҳам фойдаланса бўлади.

Гил, кварц ва дала шпати шар-тегирмонга узлуксиз ишлатиладиган механизмлар ёрдамида узатилади. Бу майдаланиш

жараёни 3-4 соат давомида қўл усулда бажарилади. Хом ашёлар сувсиз ҳолда бўлганига қараганда сувда яхши майдаланади, чунки сув майдаланаётган бўлакчаларнинг қаттиқлигини кескин камайтиради. Шартегирмонининг иши тўла автоматлангани сабабли доимий бир хил кучланишда серунум ишлаб, хом ашёларни талаб қилинган даражада майдалаб аралаштиради. Одатда тегирмондаги материал, майдаловчи шар ва сув микдори 1:1:1 нисбатда олиниб, рақамли элакдаги қолдиқ 0,3-0,5 бўлгунга қадар давом этади.

Чинни буюмлари ишлаб чиқаришда ярим қуруқ усули, шликер ёки эритма маҳсус асбоб ва машиналар ёрдамида қолипланади. Биринчи усул кўпроқ электр чинниси, иккинчи усул эса бадиий чинни ёхуд санитария-техника буюмларини ишлаб чиқаришда қўлланилади. Чинни буюмларга термик ишлов бериш технологияси энг мураккаб ва маълум жараён бўлиб, тайёр маҳсулотнинг маълум даражали сифатини таъминлайди.

Қолипланган чинни, фаянс буюмлари қуритилади, сўнгра туннель пенлорда куйдирилади. Тайёр буюм сараланиб, сортларга ажратилади. Сўнгра маҳсус яшик ва контейнерларга жойланади.

### ***Хом ашёларни тайёрлаш. Технологик схема.***

1. Пластик хом ашёларни тайёрлаш жараёни корхоналарга олиб келинган гилларнинг намлиги одатда 15-30% гача бўлади. Ушбу гилларни қуритмасдан бадиий буюмларнинг ишлаб чиқаришда ишлатиш мумкин эмас. Шунинг учун гилни одатда майдалашади. (40-50 мм). Бундан кейин гил қуритилади 110-120°C ҳароратда. Агар ҳарорат баланд бўлса, унининг пластик хусусиятлари йўқотилади. Одатда гилларнинг маҳсус аппаратларда камер ёки туннель қуритгичларда қуритилади. Лойнинг намлиги 8-10% бўлиши шарт. Одатда лой ва иссиқ газ битта йўналишда харакатланади. Қуритиш вақти-30 мин. Газнинг ҳароратини 1000°C дан совуқ ҳаво билан аралаштириб, то 800°C пасайтирилади. Ишлатилган газларнинг ҳарорати 100-150°C гача бўлади.

### ***2. Пластик эмас хом ашёларнинг тайёрлаши жараёни***

Табиий пластик эмас хом ашёлар (кум, дала шпатлари, пегматетлар) одатда корхоналарга қўшимча материаллар билан аралашган бўлади. Бундан ташқари, улар ўзининг қаттиқлиги билан ажралиб туради. Калий оксидига бой бўлган ва микроклин номи билан аталувчи. Табиий дала шпатининг қаттиқлиги 6, со-

лиштирма оғирлиги  $2550 \text{ кг}/\text{м}^3$  бўлади. Шунинг учун, ушбу хом ашёлар олдин кўйдирилади.

Кўйдириш жараёнида кум хом ашёлари модификацион ўзгаришларга учраб, ҳажми кенгаяда ва парчаланади. Бу жараёнда органик қўшимчалар ҳам ёниб кетади. Кўйдириш ҳарорати  $700-1000^\circ\text{C}$  махсус печларда оксидланиш муҳитда ўтказилади. Шундай кейин, кум ёки дала шпатлари сув билан ювилиб ва кейинги жараёнга тайёр бўлади.

### *3. Пластик эмас ва пластик материаллар*

Пластик эмас ва пластик материалларни майдалаш учун кўйидаги асбоб ускуналар ишлатилади: магнит. Жағли булгалагич, бегун, шар, пневмовибро ва энергия оқимли тегирмонлар, майдалаш ускуналари. Пресслаш жараёни тирсак дастали, фрикцион, ротацион ва гедравлик прессларда бажрилади. Пластик массанинг намлиги  $10-25\%$ , бўлган пресслаш  $10-20 \text{ кг}/\text{см}^2$  босимда лентасимон ёки шпатлёвка прессларда амалга оширилади. Одатда тайёр лой пресс ичида шнек ёрдамида сурилади ва зичланади.

Сопол ишлаб чиқариш анча мураккаб жараён бўлиб, бир қанча босқичларни ўз ичига олади. Кўйида берилаётган сопол ишлаб чиқаришнинг технологик схемаси бу ҳақда тўла тушунча ҳосил қилишга ёрдам беради. Ярим қуруқ пресслаш усули катта босим остида турли автоматик мосламалар ёрдамида амалга оширилгани туфайли прессланаётган буюмларнинг шакли оддий ва яссироқ бўлишини тақозо этади.

Массани қолиплаш усули билан иш юритилганда содда ёхуд мураккаб шаклли буюмларни ясаш мумкин. Шликер ёхуд эритма билан ишланганда эса ўта мураккаб шаклли буюмлар гипсли қолипларга қўйилади ю қолиплашда ишлатиладиган плиткалар, гулдор сопол ва турли хилдаги содда шаклли буюмлар прессавтоматлар ёрдамида тайёрланади.

Кулолчилик буюмларини тайёрлашда технологик схема:

Тупрокни қазиб олиш      Күм олиш      Дала шпатини келтириш

|

|

|

Саклаш

Саклаш

Саклаш

|

|

|

Тупрокка ишлов бериш      Күмни тозалаш      Дала шпатига ишлов бериш

|

|

|

Дозалаш

Дозалаш

Дозалаш

|

|

|

**Аралаштириш ва масса тайёрлаш**

|

|

|

Ярим курук үсүл      Пластик масса олиш      Эритмани сақлаш

массани олиш

|

|

|

Порошокни пресслаш

Қолиплаш

Қолипларга құшиш

|

|

|

Секин қуритиш

Секин қуритиш

|

|

|

**Қуритиш**

Буюмларги ишлов бериш, тозалаш

|

Күйдириш

|

Сирлаш

|

Жойлаш
Күйдириш
Сортлаш
Нақш чизиш
Күйдириш паст ҳарорат
Буюмларни сортлаш
Жойлаш
Тайёр маҳсулотни жұнатыш

## **Лойларни қазиб олиш жараёни\***

Асосан лойлар кулолчилик маҳсулотлари учун қазиб олинади. Бизнес учун жуда кам ҳолатларда ишлатилади. Ҳар йили миллион тонна лойлар фақатгина индустрисал мақсадлар учун ишлатилади – оловбардош печ ва ванналар, плиткалар ва ҳоказо. Махсус каолинлар эса асосан кулолчиликда ишлатилади. Лой конлари мавжуд бўлса ҳам, лекин уларни ишлаб чиқариш усули кийин. Асосан пластик лойлар маҳсус мосламалар орқали кавлаб олинади. Ундан кейин лой унсурлари сув билан аралаштирилади. Ундан кейин лой кичик бўлаклари парчаланади ва катталари эса уз жошида қолади. Лойни саралаши ишлари прессларда бажарилади.<sup>13</sup>

## **2. Тупроққа ишлов бериш усуллари Масса тайёрлаш усуллари**

Хозирги кунда сопол буюмлар массаси турли хил усулда тайёрланади. Биринчи усул энг қадимий бўлиб, бу усул бўйича суюқ модда кўзишга мўлжалланган шликер тайёрланади. Бундай модданинг намлиги 31-32% бўлади. Иккинчи усул пластик усул деб аталади. Бу усул бўйича намлиги 16-25% бўлган пластик масса тайёрланади. Учинчи усул бўйича намлиги 5-8% бўлган талқонсимон масса тайёрланди.

Пластик эмас материаллар ҳамда гил сувсиз ҳолда бўлганига қараганда сувда яхши майдаланади. Бу жараён маҳсус шар тегирмонларда бажарилади. Шунинг билан бирга, иккинчи усул ҳам ишлатилади: пластик ҳом ашё лойнинг сув билан аралаштирмаси маҳсус лой аралаштирадиган аппаратларда майдалашади, тўрт соат давомида.

Пластик эмас ҳом ашёлар (кум, дала шпати ва бошқалар) маҳсус шар тегирмонларда 16-18 соат давомида майдаланади. Сўнгра пластик эмас материаллар ҳамда пластик ҳом ашёнинг шлекирлари маҳсус бассейнга туширилади. Ушбу тайёрланган масса ҳали тоза ва тиниқ ҳисобланмайди.

Шунинг учун бу масса вибрацион элакларга узатилади. Бундан кейин электро ва ферромагнит туркумидан ўтиб, яна маҳсус

\*<sup>13</sup>Ceramics a potter's handbook Glenn Nelson New York 15 page.

бассейнга туширилади. Сүнгра масса сувини камайтириш ва қолиплашга тайёр килиш учун шлиkerни филот присларга узатилади. Ушбу жараён чинни массаси учун 1-2 соат, фаянс массаси учун 2,5-3 соат давом этади ва тайёр бўлгандан кейин чинни бассейнга қуилади.

### ***Пластик массани тайёрлаш***

Пластик массани тайёрлаш учун одатда қулолчилик корхоналарда тайёр шлиker ишлатилади. Унга пластик эмас майдаланган хом ашёлар қўшилади ва намлиги 16-25% бўлган пластик масса тайёрланади. Хамирсимон пластик массани тайёрлаш учун шлиker ва пластик эмас хом ашёнинг аралашмаси фильтр-прессга узатилади. Лекин қолиплашдан олдин унинг ҳаво пулфайкаларини йўқ қилиш учун гомогензация қилинади.

Пластик хамирсимон массани бошқа иккинчи усул билан ҳам тайёрлаш мумкин. Ушбу усул бўйича намланган лойни одатда пластик эмас хом ашё билан аралаштиради. Айрим ҳолда қўшимча хом ашёсиз ҳам ишлатилади. Намланган лойни 3-10 кунгача маҳсус идишларда сақланади. Сүнгра лойга ишлов берилади: маҳсус асбоб ва машиналар ёрдамида (бегунлар, лой аралаштирадиган шар ва бошқа механизмлар)

Лойга бошқача ишлов ҳам бериш мумкин. Масалан, шлиker гипс плитага қуилади. Лойнинг суви кетгунча ишлов берилади. Бу усулда тайёрланган масса қолиплашга узатилади. Талқонсимон масса қуруқ ва ярим қуруқ пресслашга тайёрланади. Одатда талқинсимон масса шлиkerдан ёки хамирсимон моддадан тайёрланади. Бу массалардан қолиплашда илатиладиган плита ва турли хилдаги содда шаклли буюмлар прессавтоматлар ёрдамида тайёрланади.

### ***Кулолчиликда ишлатиладиган массалар***

1. Мойолика учун тайёрланган масса. Ушбу массалар 950°C кўйдирилади. Умумий технологик усадкаси 6-7 %

2. Сопол массаси.

Одатда чархда тайёрланган буюмлар учун ишлатилади. Намлиги 23-24%. Умумий усадкаси -9 %

3. Кўп шамотли массалар. Одатда декоратив панно ва вазалар учун ишлатилади. Кўйдириш жараёни 900-950°C ўтади. Намлиги -22%. Усадкаси – 6 %.

4. Оқакли фаянс массаси. Одатда бу массалар сополаги оқ дүкоратив буюмлар учун ишлатилади. Унинг таркибида 30-40% гил, 30-50% кум, 0-10% дала шпат ива 10-15% оқактош бўлади. Қўлланилган сир рангли, оқ ва шаффоф бўлиши мумкин. Куйдириш жараёни- 1150-1200°C.

5. Қаттиқ фаянс. Унинг массаси таркибига 45-65% кулранг гилмоя, 25-40% кумтош ва 8-15% дала шпати киради. Гилмоя қисман чинни гили, дала шпати эса ишлаб чиқариш чиқиндиси билан аралаштирилиши мумкин. Иккиласмачи куйдириш жараёни паст ҳароратда ўтказилади, чунки енгил эрувчан сирлар қўлланилади.

6. Юмшоқ чинни. Ушбу массаларнинг таркибига кўп миқдорда дала шпати кирган бўлади. 30-35% гача. Куйдириш ҳарорати 1250-1280°C.

7. Файртон номи билан аталувчи шамотли фаянс масса таркибига 25-45% шамот кирган. Масса таркиби 4% пегмент, 18% кум тупроқ, 3 % гил, 0,1% сода қўшилиши мумкин.

#### **Чинни ва фаянс буюмларига ишлатиладиган массаларнинг таркиби (% хисобида)**

№	Хом ашёлар	Оқакли фаянс	Тупрокли фаянс	Қаттиқ чинни	Юмшоқ чинни	Юмшоқ, сұякли чинни (Англия)	Фритталанган чинни (Франция)
1	Гил	27		32,3	-	16,5	
2	Каолин	14		30,7	20	-	
3	Каолин	-		-	18	22	
4	Кум	30		29,0	26		
5	Ишлаб чиқариш чиқиндиси (шамот)	24					
6	Мел	5					
7	Мергель	-					17
8	Оловбардош гил	-	75-85				8
9	Кум	-	16-25				
10	Фаянс чиқиндиси	-		8,0			

11	Дала шпати	-			18	36	
12	Гил	-			11		
13	Чинни чиқиндиси	-			4		
14	Майда қум	-				22,5	
15	Суяқ уни	-					
16	Фритта (қум - 60, сода-3,5, ош тузи-7, селетра 22)	-					75
17	Чинни чиқиндиси	-			3	3	

### Сопол, терракота ва майолика буюмларини масса таркиби (%)

Хом ашёлар	Майолика	Сопол	Терракота
Лой	35-50		
Мергель	40-20		
Шамот	25-20		
Лой		85	
Кум		15	
Шамот			60
Лой			40

#### *Лойни Эзиш\**

Лой тайёрлашда уни құл билан эзиш мұхым жасағаёндір. Эзиш билан лойдагы ұаво пұфаклари йүқолади, қаттық қисмлари юмшайды ва лой бир текис ұолатта көлтирилади. Кулол 2.27-4.54 кг лой билан бошласа бұлади. Лекин бундан күпроқ лой учун янада күпроқ құл кучи керакдір. Лойни керагидан ортиқ юмшоқ қилиш керак, чунки эзишда намлық йүқолади. Эзиш учун алебастр асослы стол яхши танловадыр.

Лой эзишд қафт билан босилиб лой ясалади. Шунингдек, айлантириб юмалатиш ұам лойни бир текис шаклланишига ёрдам беради.<sup>14</sup>

<sup>14</sup>Ceramics a potter's handbook Glenn Nelson New York 88-89 page.



13-расм. Масса тайёрлаш

### Назорат учун саволлар

1. Пластик эмас хом ашёлар қандай тайёрланади?
2. Кулолчиликлар ишлатиладигна массаларни таърифлаб беринг?
3. Сопол, терракота ва майолика буюмларига ишлатиладиган массаларнинг таркиби?
4. Кулолчилик массалари ва уларни тайёрлаш усуллари қандай?
5. Кум шамотли массалар қайси вазиятда ишлатилади?

### 3. Амалий машғулотлар: Масса тайёрлаш усуллари

1. Пластик усулда масса тайёрлаш.
- а) 1. Лойни майдалаш, куритиш.
2. Сув билан аралаштириш.
3. Тиндириш.
4. Лой массасига ишлов бериш.
5. Қолиплашга тайёрлаш.
- б) 1. Лойни майдалаш, куритиш.
2. Сув билан аралаштириш (сметана ҳолатига келтириш)
3. Аралаштириш жараёни.

4. Элақдан ўтказиш.
5. Лой массага ишлов бериш (массани гипс мосламага жойлаш)
6. Қолиплашга тайёрлаш.

## **КЕСИШ\***

Кесиши жараёнида ясалган буюмнинг асоси қирқилиб, буюмга енгиллик берилади ва кейинчалик дарз кетиши олди олинади. Ҳоҳишга қараб, буюм асосининг четлари баландлатилиб оёқчалар ясиаш мумкин. Асосини кесиши гилдирак айлананаётганда ҳам бажарилиши мумкин.<sup>15</sup>

## **4. Қолиплаш жараёни**

Ҳозирга кунда бадиий буюмларнинг массаси турли хил усулда қолипланади.

Биринчи усул – бўйича суюқ модда қўйишга мўлжалланган шлиker тайёрланади. Бундай модданинг намлиги 50-60% бўлади. Лекин унинг намлигини камайтириш мумкин. Одатда шлиkerга маълум миқдорда электролит қўшилади (сода, суюқ шиша). Бу борада тайёрланган шлиkerнинг намлиги 30-35% бўлади. Корхоналарда шлиkerни қолипларга қўйиш кўпинча механизация ёрдамисиз бажарилади. Шлиker ёхуд эритма билан ишлаганда ўта мураккаб шаклли буюмлар гипслари формаларга қўйилади.

Ҳақиқатдан ҳам корхоналарда чойнак, кошин, қувача, кўра (ваза), ҳайкалча сингари сопол буюмлари эритмалардан қўйиб олинади. Ҳозирги вақтда шлиkerни қолипларга қўйишнинг икки усули мавжуд.

Биринчи усул бўйича асосан нафис, четлари оқ бадиий буюмларни ишлаб чиқариш мумкин. Ушбу усул бўйича қолипга қўйилган шлиkerни то, қолипни ички сатҳига, янги буюм пайдо бўлишига қадар сақланади. Сўнгра қолган шлиker ташланади. Буюмнинг қалинлиги асосан шлиkerни қотиш вақтида боғлиқ бўлади.

Биринчи усул бўйича шакар қиём модда махсус қолипларга қўйилади ва маълум вақтдан кейин шлиker суви гипс қолипнинг капилляри орқали кетади. Колган масса буюмнинг шаклини ташкил этади. Иккинчи усул бўйича суюқ модда икки гипс сатхининг орасига қўйилади.

---

<sup>15</sup>Ceramics a potteri's handbook Glenn Nelson New York 158 page.

## **Пластик усул**

Ушбу усул ишлаб чиқаришда кенг құлланилган бўлиб. Уни мутахассислар пластик усул деб атайдилар. Бу усул бўйича намлиги 16-25% бўлган масса тайёрланади ва қолипларга солинади. Ушбу жараёнда керакли шакллар ҳосил қилинади. Одатда қолиплаш жараёни чарх, гипс ёки ёғочдан тайёрланган қолипларда бажарилади. Лекин шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, пластик усул ўз навбатида икки усулага бўлинади:

Биринчи - қўл усули, иккинчиси – механизация ёрдамида бажарилади.

## **Пресслаши усули**

Керамика буюмлари ишлаб чиқаришда яна бир замонавий ишлаб чиқариш усули бўлиб, уни қуруқ пресслаш деб аталади. Одатда қуруқ пресслашда намлиги 2-12% ошмайдиган порошок ишлатилади. Кошинлашда ишлатиладиган плиталар гулдор сопол ва турли хилдаги содда шаклли буюмлар прессавтоматлар ёрдамида тайёрланади. Пресслаш жараёни тирсак дастали фрикцион, ротацион ва гидравлик прессларда бажарилади.


## **Чархда ишлаш усули\***

1. Лой массаси цилиндр шаклли ва думалоқ бўлиши шарт.
2. Иш яхши кетиши учун, қўл мармоқлари жиспланиши шарт.
3. Агар тепа қисм текис бўлмаса, кесишга тўғри келади.
4. Буюм тепага чўзилади.
5. Маълум берилган куч таъсирида лой тепага қараб кўтарилади.<sup>16</sup>



14-расм.

<sup>16</sup> Ceramics a potteri's handbook Glenn Nelson New York. 132 page



*15-расм.* Суюқ модда шликер қуиши усули

### **Назорат учун саволлар**


1. Ҳозирги кунда бадий буюмларнинг массаси қандай қолипланади?
2. Пластик деб номланган усулни таърифлаб беринг?
3. Чархда ишлаш усулининг тартиби қандай?
4. Гипс қолиплар қандай тайёрланади?
5. Нифис бадий буюмлар қандай ишлаб чиқарилади?

### **5. Амалий машғулот. Чархда ишлаш - 4соат**

Махсус чархда ишлаш тартиби:

1. Чарх тузилиши билан танишиш.
2. Асбоб-ускуналар.

- Лой массасини тайёрлаш.
- “Центркова” – массасини жойлаштириш.
- Қолиплаш жараёни.
- Күзани асосий қисмини устида ишлаш (күзани ичи ват аги устида ишлаш)
- Күшимча иш жараёнлари. (намликтин камайтириш, күзани четларини тузатиш, күшимча қисмларни жойлаштириш, сим билан кесиб олиш, күзани чархдан олиш)



16-расм. Чархда ишлаш

### **МАРКАЗЛАШТИРИШ\***

1. *Fildirak бошига лой бұлаги қуйилади.*

2. Гилдиракни айлантирган ҳолда, лой озгина сув билан намланиб, унга арининг ини шакли берилади.

3. Бутун қўл билан лой ушланиб, кафт билан лой марказга куч билан босилади.



4. Бош бармоқ марказни чукӯрлаштируса, кафт лой чегаралига шакл беради.

Кулол шогирди лой билан ишилашини энди ўрганаётганида лойнинг яхши тайёрланган бўлиши муҳим. Лойнинг шакл берилishi учун етарлича юмшоқ бўлиши, аммо тургизилгач шаклни маҳкам ушлаши учун кераклича қаттиқ бўлиши зарур. Ишлов беришдан аввал, лой бўлаги бармоқка ўралганида ёриқлар пайдо бўлса, бундай лой буюм ясашига ярамайди. Чунки қаттиқ лойга шакл берин ва марказини чукӯрлаштириши қийиндир. Бундай вазиятда эса қаттиқ лойга юмшоқ лой аралаштириб муаммони хал этса бўлади.<sup>17</sup>

## 6. Амалий машғулотлар: Гипс ва унинг аҳамияти

Кулолчилик буюмларини тайёрлашда гипс-қўшимча хом ашёларнинг ичидаги энг муҳим ўринни олган. Ҳозирги кунда сопол буюмлари массаси турли хил усулда тайёрланади. Буринчи усул суюқ модда – қўйишга мўлжалланган шлиker тайёрлашда гипс-қолиплари ишлатилади. Гипснинг энг асосий хусусиятларидан бири: у юмшоқ модульнинг шаклини аниқ қилиб ажратиб беради. Рассом ўз мураккаб шаклини буюмнинг юмшоқ моделини яратади. Унинг қаттиқ моделга айлантириш учун гипс ишлатилади.

Гипс – бу кальций сульфати. Табиатда гипс тоши мавжуд:  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ . Уни ишлатиш учун  $180^\circ\text{C}$  ҳароратда қўйдирилади.



**Суюқ модда – гипс тайёрлаши усули.**

Энг аввал 400–900 ОТВ/см<sup>2</sup> элакдан ўтказиш лозим. Шундан кейинги қурук гипсни махсус сув солинган тозга то устида озгина қолгунча сепилади. Бир ёки икки минут ўткач, ёғоч билан аралаштириш лозим. Агар гипснинг устида ҳавонинг пуфакчалари пайдо бўлса, уларни қошиқ ёрдамида олиб ташлаш керак. Лекин шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, тайёрланган суюқ гипсга бошқа

<sup>17</sup>Ceramics a potter's handbook Glenn Nelson New York. 138 page.

қўшимча хом ашёни қўшиш ва ковлаш ман этилади. Асосан 25–30 минутда гипс тайёр бўлади.

Одатда гипс ва сувнинг микдори қўйидагича аниқланади:

1 ўлчам гипсга 0,7–1 ўлчам сув.

2–2,5 минут ўтгач массани 3–4 минут ичида аралаштириш мумкин бўлади.

Гипсни сақлаш учун резинадан ясалган идиш бўлиши шарт.

## 7. Модел тайёрлаш усули

Ҳар бир кулол – рассом модел тайёрлаш асосларини яхши билиши шарт. Аксарият кулолчилик буюмлари қуритиш ва қўйидириш жараённида ўз ўлчамларини ўзгартиради. Шунинг учун модельнинг ўлчамлари буюмнинг ҳақиқий ўлчамига нисбатан катта бўлиши шарт. Масалан, буюмнинг ўлчамлари 15–15 см, унинг моделини қилиш керак. Ушбу плиткани тайёрлаш учун ишлатиладиган массанинг умумий усадкаси –9,5%.

15 см – 90,5 %

15 см – 90,5 %

X – 100%

$$x = \frac{15 \times 100}{90,5} = 16,5 \text{ см}$$

Ушбу рақам – модельнинг ўлчами. Масалан, тайёр бадий буюмнинг баландлиги – 20 см, керамик материалнинг умумий усадкаси – 10%

$$\frac{100 * 20}{100 - 10} = 22,2 \text{ см. (модельнинг ўлчами)}$$

Кулолчиликда ишлатиладиган массалар ҳар хил усадка бериши мумкин. Масалан, гил – 10%; шамот – 6–8%; фаянс – 12%; чинни – 17–18%. Қуритиш ва қўйидириш жараённида буюмнинг ўлчамлари ўзгаради, шунинг учун дастлабки вақтда унинг гипс моделини ясаш керак. Бу борада гил массаси технологик ўлчамлари ўзгаришини инобатга олиш керак. Қуритиш ва қўйидириш жараёнларидан кейин гипс модели бўйича ясалган бадий буюмнинг ўлчамлари лойиҳа ўлчамларига тўғри келиши лозим.

Бадий буюмнинг модел ўлчамили икки усул бўйича аниқланади: математик ва график усул бўйича.

Одатда биринчи усул бүйича композициянинг ҳамма ўлчамлари массани технологик усадкасини ҳисобга олган ҳолда ҳисобланади. Ушбу ўлчамлар бүйича гипс модели тайёрланади.

Гипс моделини ўлчамлари қуидаги формула орқали аниқланади.

$$l_H = \frac{l_K \times 100}{100 - y}$$

$l_H$  – гипс моделининг ўлчамлари

$l_K$  – буюмнинг лойиха ўлчамлари

$y$  – лой массанинг умумий технологик усадкаси.

Иккинчи усул–график тузилиши асосида ишланади. Бу борада олдин буюмнинг гипс модели баландлиги аниқланади.

$$h_n = \frac{h_K \times 100}{100 - y}$$

Масалан, чойнак чинни массадан тайёрланади. Унинг лойиха бадандлиги  $h_n = 18$  см

$$h_n = \frac{18 \times 100}{100 - 17} = 21,7 \text{ см}$$

Асосий мақсад – гипс моделини тайёрлаш. Асосий буюмнинг гипс модели рассом тайёрланган эскиз ёки лойдан ясалган модел бүйича тайёрланади.

Агар моделни шакли думалоқ бўлса, унинг махсус станокларда тайёрлаш мумкин. Модел тайёрлашнинг ҳар хил усуллари мавжуд. Агар буюмнинг шакли мураккаб бўлса, унда рассом куол юмшоқ материалда лойда кўринишини ишлаб чиқади. Ундан кейин юмшоқ лойдан қилинган модел қаттиқ моделга айлантирилади. Лой моделини гипс моделига сатҳига гипс қуилади-ю, маълум вақт ўтгандан кейин юмшоқ моделни йўқотиш мумкин.


Одатда гипсга «смазка» ишлатилади. Ушбу суюқ модда ҳар хил усулда тайёрланади. Смазкани таркибида сув, совун. Керосин ва ёғ мавжуд бўлади. Уларнинг миқдори қуидагича: совун–25%, сув–85%, керосин 8 %, ёғ 2 %.

Лекин шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, шакли мураккаб буюмларга махсус қўшимча қолиплаш усули ишлатилади лекин анча мураккаб эмас, содда кўринишли буюмларни қуидагича усулда ишлаш мумкин. Масалан, юмшоқ лойдан тайёрланган моделдан гипс шаклини олиш мумкин.

Гипс тайёрлаш усули.

Кулолчиликда гипсдан модел ва колиплар тайёрланади. Асосан кулолчиликда табиий гипс тоши ишлатилади –  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

Одатда бу табиий тош 150–180°C ларда күйдирилади.



Бундан кейин, унга сув құшилади.



Тайёрлаш усули: махсус идишга гипс моддаси солинади, ундан кейин сув құшилади. Одатда 70% сувга, 100% гипс олинади. Гипсға сув құшилғандан кейин одатда унинг ҳарорати 5–7 минутта 20°C дан ио 30% гача күтарилади.

Кулолчиликда ишлатиладиган гипсни махсус жойларда сақлаш лозим, чунки унинг үзига хос хусусиятлардан бири – у ҳаводан үзига керакли сувни тортиб олиши мумкин. Бундай намланган гипсни ишлатиш мумкин эмас.

### Моделлаш\*

*Күл билан шакл берилганды, кулол лой билан күпрок ишлайды. Аммо, қолип билан шакл берилса, буюм силиқ бұлады. Ҳайкалтарошлар эса аввал лойдан қолип ясаб, кейин тош ёки металдан буюмлар ясаганлар. Лекин эскизлардаги шакллар тайёр бұлған модельга кам үхшайды чунки, оловга күйилған күп миқдордаги лой буюмнинг портлаб кетиши әхтимоли катта.*<sup>18</sup>

## 8. Амалий машғулотлар. «Смазка» тайёрлаш усули

Смазка тайёрлаш ишларини бажариш тартиби:

1. Хом ашёларни тайёрлаш (сув, керосин, ёғ, совун ва бошқалар).

2. Ҳисоблаш жараёни.

3. Совунни сувда күпиртириш.

4. Ёғ қүшиш ва аралаштириш.

5. Керосин ишлатиш ва аралаштириш.

6. Тайёр массаны ишлатиш.

Смазкани таркиби:

а) совун – 25 %; сув – 65 %; керосин – 8 %; ёғ – 2 %

б) 1–совун, 2,5–3 үлчамли сув, 1 қошиқ ёғ (1 стакан совунни моддаси)

в) 20 % совун, 70 % сув, 10 % – ёғ.

<sup>18</sup>Ceramics a potter's handbook Glenn Nelson New York 114 page.

## 9. Куритиш жараёни

Куритиш жараёнида ҳаво таъсирида намланган бадиий буюмдан сув кета бошлайди. Лекин шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, таркиби ҳар хил бўлган хом ашёлар ва уларнинг массалари куритиш жараёнидаги усадкаси бир хил бўлмайди. Айрим буюмларнинг сополаги куритиш жараёнининг бошларида дарз кетади. Бу жараён қуидаги факторларга боғлиқ бўлади: масса таркибига, массанинг пластик хусусиятларига, лой унсурларини ўлчамларига, хом ашёни куритиш жараёнига таъсирини қуидаги формула орқали аниқлаш мумкин:

$$K = \frac{V}{\frac{g_0 - g_1}{V_0} - 1}$$


$V_0$  – хом буюмнинг массаси

$V$  – куритилган буюмнинг массаси

$g_0$  – хом буюмнинг ўлчами

$g_1$  – куритилган буюмнинг ўлчами

Агар  $K$  1,5 бундай буюмнинг сополаги куритиш жараёнида дарз кетади. Физиковий нуқтаи назаридан куритиш жараёни қуидагича талқин қилинади: сув олдин буюмнинг юзасидан кетади, ундан кейин ички қатламларда ётган сув буюмнинг сатхига чиқади. Одатда сув сополакнинг кипиллярларидан юзага чиқади.



17-расм. Куритиш жараёнидаги ҳолат

*Куритиши жараёни таъсир этувчи асосий факторлар:*

1. Атрофдаги ҳавонинг қуруклиги атрофдаги ҳаво мухити қанча қуруқ бўлса, шунча тез буюмнинг юзасидан сув кетади.
2. Атрофдаги ҳавонинг намлиги атрофдаги ҳаво намлиги қанча кам бўлса, шунча тез буюмнинг юзасидан сув кетади.
3. Ҳаво мухитини ўзгариши.

Агар ҳаво намлиги кўпайиб кетса, у қуритиш жараёнига маълум таъсирини ўтказиш мумкин. Асосан буюмдан сув кетиши яъни буғланиши камайиб боради.

Қуритиш жараёнида сополакни унсурлари бир-бирига яқинлашади. Бу жараён ҳаво усадкасини пайдо бўлишига сабаб бўлади. Буюмнинг устки қатлами (юзаси) тез қуриб боради, лекин ички қатламларининг намлиги баланд бўлади. Ички қатламдаги сувлар юзага чиқишига ҳаракат қилишади ва буюмнинг қатламини ёриб юборишади. Оқибатда дарз пайдо бўлади. Бу жараённинг олдини олиш учун, хом буюмларни иссиқ ҳаво билан иситишига ҳаракат қилинади.

Одатда дастлабки вақтида қуритиш жараёнининг ҳароратини тез кўтариб бўлмайди, секин ўтиши лозим. Куйидаги жадвал буни аниқ кўрсатиб берган.

### *Куритиши жараёнининг асосий босқичлари*

1. Ушбу босқичда хом бадиий буюмлар ҳаво таъсирида иситилади. Буғлиниш жараёни 60–70°C бошланади.
2. Иккинчи босқич ҳаво намлигини камайтириш ҳолати билан характерланади. Лекин буюм иситилгани учун буғланиш тез ўтади.
3. Учинчи босқичда қуритиш жараёни иссиқ ва қуруқ ҳаво таъсирида ўтади.

Бу борада дарз кетиши ҳолатининг олдини олиш учун ёғлиқ лойларга қўшимча хом ашёлар (пластик эмас) кўшиш керак бўлади. Бундан ташқари, массага электролетларни ҳам қўшиш мумкин. Улар икки хил бўлади: биринчи гурухга ишқор тузлари киради:  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ,  $\text{Na}_2\text{SiO}_3$ .

Ушбу хом ашёлар массани қолиплаш хоссасини ҳам яхшилаб беради. Иккинчи гурухга кислоталар, тузлар киради:  $\text{HCl}$ ,  $\text{NaCl}$ ,  $\text{CaCl}_2$ ,  $\text{FeSO}_4$  ва бошқалар. Ушбу электролитлар массанинг капилляр ҳолатини кўпайтириб, буғланишн ривожлантиради.

Қуритиш жараёнини ниҳоят яхши ўтказиш учун, биринчидан массага маълум ишлов бериш керак, ғоваклигини кўпайтириш лозим, иккинчидан усадкани камайтириш учун қўшимча пластик эмас материалларни киритиш керак.

Одатда куйдириш жараёни икки босқичга бўлинади.

1. Биринчи босқичда дастлабки иситилади ва қуритиш бошланади. Буюмнинг гамлиг асосан 18 % бўлади.

2. Бу босқичда—охирги деб ҳисобланади. Буюмнинг қуритиш жараёни намлиги 2–8% бўлгунча давом этади. Одатда кулолчилик маҳсулотлари корхоналарда очик ва камерали қуригичларда қуритилади. Бундан ташқари, туннел-аппаратлар ҳам ишлатилади. Бу қуритиш мосламаларда асосан бадий буюм ва иссиқ ҳаво қаршина—қарши ҳаракатланади.

### Лойнинг қисқариши\*

Лой ҳажсми уч йўл билан қисқаради. Аввало, кулолчилик буюминг ҳажсми ҳавода қуритилишига қўйилганда қисқаради. Шунингдек, «bisque» услубида ёндирилгач (яъни сайқал берилмай паст оловда ёндирилганда), ҳамда сайқал берилиб оловга қўйилганда қисқаради. Энг яхши эгилувчан ва чузилувчан лойлар энг кўп қисқаради. Кўйида лой ҳажсмининг қисқариши хусусиятини текшириши учун осон маслаҳатлар келтирилган:

- Ёпишқоқ ҳолдаги лойни шакл берib кесиб олинг ва ўлчов олинг
- Кесилган лой бўлаги тамоман қуригач яна ўлчов олинг
- Сўнг оловга қўйилгач яна ўлчанг.<sup>19</sup>

### Назорат учун саволлар:

1. Қуритиш жараёниниң аҳамияти нимада?
2. Нима учун қуритиш жараёнида бадий буюмларнинг сополагига дарз кетади?
3. Қуритиш жараёнига таъсир этувчи асосий факторлар қайсилар?
4. Қуритиш жараёниниң асосий босқичлари нечта?
5. Физикавий нуқтаи назаридан қуритиш жараёнини талқин этинг?

<sup>19</sup> Ceramics a potteri's handbook Glenn Nelson New York – 12-13 page

## 10. Қуритиш жараёни

### 1. Сув ва хом ашёлар (лой–сув ва қум –сув)

Бадиий кулолчилик буюмларини сифатли яхшилаб чиқиши учун рассом – кулол ишлатилган хом ашёларнинг келиб чиқишини ва уларнинг ўзига хос хусусиятларини яхши билишлари шарт. Масалан, энг оддий деб хисобланган қуритиш жараёни жуда мураккаб муаммога айланиши мумкин, агар масса унсурлари билан сув ўртасидаги жараёнлар эътиборга олинмаса.

Алюминийнинг асосий силикати бўлган гил (каолинит) таркибига 39,5 % глинозём, 46,5% кремнезем, ва 14 % сув киради. Унинг кристаллари ёмғир чувалчангини эслатувчи эгри устунсимон парчалар ҳолида табиатда тарқалган. Унинг айрим тангача ва пластинкалари гексагонал (олтибурчак) шаклида бўлади.

Микроскоп тагида кўриниб турадики сув лой пластинкаларини яхшигина ўраб олган. Бу жараён лойнинг пластик хусусиятларини ошириб беради. Лекин дала шпатлари ва қум материаллари сув билан аралашганда, уларнинг кўриниши ва сувнинг жонланиши бошқача бўлади, чунки уларнинг тузилиши ўзига хос бўлади. Ушбу қўшимча материаллар лой массага қўшилганда, унинг пластик хусусиятлари ва ўлчамларининг ўзгариши камайиб кетади.

### 2. Гилдан сувнинг буғланиши ва сополакнинг ҳолати

Асосий схема одатда капилляр кучларининг таъсирида сополак қатламларидан сувнинг буғланиши бошланади. Агар қуритиш ҳарорати тез бўлса, сув буюмнинг юзасидан буғланиб чиқиб кетади. Лекин буюмнинг ички қатламларида ётган сувни кетиши қийин бўлади, чунки буюмнинг юзасида қаттиқ қатлам пайдо бўлади. Вакт ўтиши билан ички қатламда ётган сувлар тепадаги қатламни ёриб, чиқишга ҳаракат қилишади. Кулолчилик корхоналарida нозик ва нафис буюмларнинг қуритиш жараёнида сақлаш учун унинг олдинроқ иситишга қўйиб олинади. Бундан кейин асосий қуритиш жараёни бошланади. Куйидаги савол туғилиши мумкин? Қуритиш жараёнида лойнинг унсурлари қандай ҳолатга тушади?

Асосий лойнинг унсурларининг ичидаги сув буғлангандан кейин, улар бир–бирига яқинлашиб боради. Сополак қаттиқ ҳолатга ўтади. Лекин буюмнинг ички қатламларида сув қолган

бўлади. Щунинг билан бирга сополакни ичига бекилган ғоваклар пайдо бўлади. Сополакнинг массаси критик ҳолатга тушади. Сополок ушбу ҳолатга тушгандан кейин асосан ҳавонинг намлигини текшириш керак.

Агар лой массасига пластик эмас материаллар қўшилса, унда ҳолат бутунлай ўзгаради. Масалан, қум унсурлари бир жода тўпланган сувни камайтириб, қуритиш жараёнини текислайди.

Сополакдан сувнинг бугланишига яхши шароит бошланади. Бу борада пластик лойларнинг ҳаво усадкаси 9–10 %, терракотаники 2–3 тенг бўлади.

### *3. Қуритиш жараёни. Деформациялар*


Қуритиш жараёнидаги массанинг ҳолати аксарият вақтда сополакни деформация бўлишига ва дарз кетишига сабаб бўлади. Олимларни фикри бўйича буюмни қуритиш жараёнида буюмнинг дарз кетиши ва шаклининг ўзгариши асосан масса кристалларининг ориентациясига боғликдир.

Масалан, гипс устига лойдан ясалган плиткани қуритишга жойлаштирсак, унда унинг четлари кўтарилади. Бу борада плиткани паст қисмдаги унсурлари тўғри жойлашган бўлади, тепа қисмдаги унсурлари эса хаотик равишда. Энди бошқа пластик усулда қолипланган плиткани гипсга жойлаштирамиз. Унинг намлиги –23% деб ҳисобланади. Вақт ўтиши билан плитканинг паст томонининг намлиги –23% туради, лекин юзасининг намлиги 13% гача ўзгаради. Учинчи ҳолатида плитканинг тепа қисмлари қуриган бўлади, ўзи анчагина текисланган. Лекин тўртинчи кўринишда плитка ҳам деформация ҳолатида турган бўлади. Бу туришда плиткани усти дарз кетиши мумкин. Деформациядан сақлаш учун плиткани икки гипс пластинкаларнинг ўртасига жойлаштириш керак. Пластик хусусиятлари жуда катта лойларнинг таркибиغا қуритиш жараёнини текислаш учун қўшимча хом ашёлар қум, шамот қўшилади.


1. Бадиий буюм сополагини заррачаларини қуритиш вақтида жойланishi.

а) намланган лой массаси; б) юзага қуриган лой; в) критик ҳолат; г) қуриган сополак.

2. Керамик плитканинг деформация ҳолати (схема)



18-расм. Куритиш жараёнида лой заррачаларининг ҳолати



19-расм. Плитканинг қуритиш жараёнидаги деформацияси

### Куритиш муаммолоари\*

Одатда ваза ёки бошқа күлолчилик буюмларини қолиплашдан кейин полкаларни сатхига жошлаштириши керак. Куритиш жараёни яхши ўтиши учун ваза ёки бошқа буюмларни махсус хўл латта билан ўраб қўйиш керак. Агар қуритиш жараёни фаол, тез ўтса унда буюм дарз кетиши ёки ёрилиши мумкин.

### Назорат учун саволлар

- Лой масса заррачалари ва сув ўртасидаги жараёнларни тушунтириб беринг?
- Каолинитни таркиби қандай?
- Гилдан сувни буғланишида сополакнинг ҳолати қандай ўзгаради?

<sup>20</sup>Ceramics a potter's handbook Glenn Nelson New York 138 page.

4. Лой заррачалари қуритиш жараёнида қандай жойланади?  
 5. Керамик плиткани деформация ҳолатини таърифлаб беринг?

## 11. Амалий машғулотлар Ҳаво ва олов усадкасини аниқлаш йўли

Гил массалари ўзига хос хусусиятларидан бири, уни қуритиш, куйдириш жараёнида ўлчамларини ўзгариши. Ушбу ҳолатни «ҳаво усадкаси» «олов усадкаси» деб аталади. Ҳаво усадкаси куйидаги формула орқали ҳисобланади.

$$Y_X = \frac{l_0 - l_1}{l_0} * 100 \%$$

$l_0, l_1$  - гил массани ўлчамларининг ўзгариш кўрсаткичлари.

Аниқлаш тартиби:

Экспериментни қўйиш учун тўрт бўлак (500 %) гил массани тайёрлаймиз.

1. 500 г – дастлабки гил массаси
2. 500 г +10 % қўшимча хом ашё
3. 500 г+ 20 % қўшимча хом ашё
4. 500 г+ 30 % қўшимча хом ашё

Қўшимча хом ашё (кум, шамот, майдаланган шиша ва ҳакозо). Уларга ишлов бериб, 2–3 кун целлофанга ўраб сақланади. Бундай кейин, улардан (ҳар биридан) 10 пластинка ясалади (60–30–10 мм) диагонал ўтказилади ва энг ўртасидан 30 мм узунлигида леоги кўйилади. Бундан кейин, қуритиш жараёни бошланади. Қуритилган намуналарни ўлчаб, уларни натижалари жадвалга ёзилади.

№	Ҳар хил намуналарнинг ўлчами (мм)			Усадка 6 %		
	Дастлабки намуналар нинг ўлчами	Куритилган намуналарнинг ўлчами	Куйдирилган намуналарнинг ўлчами	Ҳаво усадкаси	Олов усадкаси	Умумий усадка
1						

“Олов усадкаси” күйидаги формула орқали аниқланади:

$$Y_x = \frac{L_1 - l_2}{L_1} * 100 \%$$

$L_1 - l_2$  қуритилган ва күйдирилган намуна белгалари ўртасидаги ўлчамлар. Юқорида зикр этилган намуналар уч хил ҳарорат бўйича күйдирилади. (50....100°C). Ўлчам натижалари жадвалга ёзилади ва ўзига хос график чизиш мумкин бўлади.

Усадка %

12  
10  
8  
6  
4  
2

800 900 1000 1100 1200 1500 ҳарорат °C

## 12. Күйдириш жараёни

### 1. Бадий қулолчилик буюмларини тайёрлашида күйдириши жараёнининг аҳамияти

Маълумки қулолчилик хунармандчиликнинг лойдан турли туман идиш, буюм, курилиш материаллари ишланадиган соҳа ҳисобланади. Ўтда қиздирилганда тошсимон бўлиб қотиб пишадиган маҳсус тупроқдан идиш тайёрлашни одамлар неолит даврининг бошларидаёқ (милоддан аввалги 5 минг йиллик) билганлар.

Күйдириш жараёнида қулолчилик буюмнинг сополаги зич ва уюшиб қотган бўлиб, сув ва газни ўтказмайди. Бундан ташқари мустаҳкам, иссиқлик ва кимёвий моддалар таъсирига чидамли бўлади. Күйдириш жараёнининг асосий вазифаларидан бири бадий буюмнинг шаклини сақлаб беришдир. Күйдириш жараёнидан кейин, бадий буюмнинг ўзига хос хоссалари яққол кўзга ташланади. Масалан, агар күйдириш жараёнидан кейин чини сополаги сарғиш рангда бўлса, бу асосан хом ашёни таркибида темир бирикмалари мавжудлигидан далолат беради.

Бундан ташқари, куйдириш жараёнининг аҳамияти шундаки, у фақатгина кулолчилик буюмининг физикавий-механика хоссалари га эмас, балки безатиш усулларига ҳам таъсир этади. Шунинг учун, кулол-рассом куйдириш жараёнининг асосларини, ўтказиш тартибини, печ мұхитини яхши билиши шарт.

## **2. Куйдириши жараёнининг асослари**

Куйдириш жараёни ўзига хос ўта мураккаб жараён ҳисобланади, чунки фақатгина бадиий буюмининг сополагига эмас, балки сирланган ва сир устидаги бүеклар билан безатилган буюмга ҳам термик ишлов берилади. Одатда куйдириш жараёни куйидагича бўлинади:

- 1) Биринчи- «утель» (хомпаз деб номланган куйдириш;
- 2) Иккиласми-«сирлик» деб номланган куйдириш;
- 3) Учинчи-декоратик муфел печларда куйдириш ҳолатлари.

Куйдириш жараёнини танлаш бу ишлатилган хом ашё ва буюмни ишлатиш жойига bogлиқdir. Масалан, биринчи куйдиришда фаянс буюмининг сополаги уюшиб қотади, иккинчи куйдириш жараёнида фаянснинг сирлари куйдирилади, учинчи куйдириш асосан чиннисозликда ишлатилади: сир устидаги бүеклар куйдирилади.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, куйдириш жараёни бу жуда мураккаб жараён, чунки ўзида ҳам турли-туман физикавий ва кимёвий ходисалар содир бўлади.

## **3. Куйдириши жараёнини ўтказиш тартиби**


Куйдириш жараёнини ўтказиш тартибини уч босқичга ажратиш мумкин: биринчisi – буюмни иситиш, иккинчisi – куйдириш, учинчisi – совутиш жараёни.

Биринчи босқич бу дастлабки иситиш, бу босқичда асосан кулолчилик буюмининг сополагини иситиш жараёни 40-80°C ҳароратдан то иккинчи босқич бошлангунча давом этади. Ушбу босқичда сополакнинг ҳамма заррачалари қаттиқ ҳолатда бўлади. Шунинг учун, кимёвий реакциялар кетиши жуда суст бўлади. Асосан бу босқичда ҳароратга катта эътибор қилиш лозим. Чунки катта ҳарорат деформацияга олиб келиши мумкин.

Иситиш жараёнида лой массанинг ичидан биринчи навбатда сув кета бошлайди. Бу сув асосан лой масса заррачалари билан физикавий куч билан болганган бўлади. Бу босқичда 300-400°C ҳарорат атрофида органик қўшимчалар куяди. Шунинг билан

бирга ҳарорат құтарилиши билан карбонатлар ҳам парчаланади:  $\text{CaCO}_3 = \text{CaO} + \text{CO}_2$ . Лекин шуны ҳам таъкидлаб үтиш жоизки, ҳарорат 600 °Сга етганди каолинитнинг кимёвий боғланган суви ҳам кета бошлайди.

Дегидратация шундай үтади:



Биринчи босқич ҳарорати 800-900 °С гача давом этади. Бу борада буюмнинг сополаги ҳам тошсимон қаттиқ ҳолатга айланади.

Иккинчи босқич бу асосий босқич бўлиб, ушбу босқичда бадий буюмнинг сифати ва ўзига хос хусусиятлари кўринади. Бу босқич катта ҳароратда ўтказилади. Лекин массасининг ичидаги суюқ модда мавжудлиги сезилади. Бадий буюмнинг массасига кирган енгил эрувчан ҳом ашёлар ушбу суюқ моддани ташкил этади ва бу жараён куйдириш жараёнида кўпайиб боради. Куйдириш жараёнининг ҳарорати 1200-1400 °С бўлганда, албосиликатлар парчаланади ва янги бирикмалар пайдо бўлади. Масалан, сувсиз қолган каолинит мустақил оксидларга парчаланади ва бундан кейин уларлан муллит ( $3 \text{ Al}_2\text{O}_3 * 2\text{SiO}_2$ ) деб номланувчи бирикма пайдо бўлади.

Бундан ташқари, массасининг ичидаги енгил эрувчан моддалар кум билан кимёвий реакцияга кириб, суюқ фазани ташкил этиб беради. Унинг ичидаги бошқа компонентлар ҳам эрийди. Шишиасимон фазанинг аҳамияти жуда катта: сополакнинг уюшиб қотишига ёрдам қиласи ва шунинг билан бирга унинг дарз кетишидан саклайди.

Учинчи босқич-бу совутиш жараёни бўлиб бу жараёнда ҳароратни аста-секин пасайтириб буюмларни совутишади. Аксарият бадий буюмлар (вставкалар, меъморий безак маҳсулотлари, паннолар ва бошқа буюмлар) ката ҳароратга бардош беролмай, ёрилиб кетади. Айниқса, буюмнинг дарз кетиши 600-400 °С ҳароратди кўпроқ сезилади. Чунки бу жараёнга қумнинг модификациян ўзгариши таъсир этади.

Хулоса қилиб шуны айтиш жиозки, бадий буюмларга термик ишлов бериш техногенияси энг мураккаб ва мусъулиятли жараён бўлиб, тайёр маҳсулотнинг маълум даражали сифатини таъминлайди. Шунинг учун куйидаги талабларни бажариш лозим:

1. Кўшимча (пластик эмас) ҳом ашёларни ишлатиш лозим (кум, шамот ва бошқалар.

2. Куйдириш жараёнида ҳароратга ва газли мухитга катта эътибор қилиш лозим.

### **Ҳаво усадкаси ва олов усадкаси тўғрисида маълумот**

Гил массаларидан ясалган буюмларни қуритиш ва куйдириш жараёнларида ўлчамларида ўзгаради. Ушбу ҳолат “Ҳаво усадкаси, олов усадкаси” деб аталади. Ҳаво усадкаси – бу буюмнинг ташки ўлчамларининг ўзгариши. Лой заррачаларининг ичида ётган сувларнинг чиқиб кетиши бу жараёнга сабаб бўлади. Уни аниқлаш учун куйидаги формула ишлатилади.

$$Y_x = \frac{L_o - L_1}{L_o} * 100 \%$$

$L_o$  – буюмнинг дастлабки ўлчами;

$L_1$  – қуритилган буюмнинг ўлчами.

Куйдириш жараёнида бадиий буюмнинг ўлчамларининг ўзгариши – олов усадкаси деб аталади.

$$Y_x = \frac{L - L_1}{L} * 100 \%$$

$L_1$  – қуритилган буюмнинг ўлчамлари;

$L$  – куйдирилган буюмнинг ўлчамлари.

Бу жараёнда асосан каолинитнинг таркибига кирган сув кетади. Олов усадкаси – буюмнинг ўлчамларининг ўзгариши 600°C да яққол кўзга ташланади. Бундан кейин, 900-1000°C да каолинит парчаланади. Фоваклар янги бирикмалар билан тўлиб боради.



20-расм. Катта ҳароратнинг пироскопга таъсири

Лойларнинг оловбардошлиги бу уларнинг эримасдан, катта ҳароратда турғунлиги. Асосан лойни оловбардошлиги пироскоп

орқали аниқланади. Стандарт пираскопларни ўлчамлари қўйида-  
гича: Н – 30 мм, тепа қисми 2 мм, паст қисми 8 мм.

Ҳозирги кунда буюмлар махсус ўтдонда яъни тунель  
камерали, айланма ва роликли печларда қўйдирилади. Сопол  
таркибида қум, шамот каби қўшилмалар кираётганига қарамай,  
унинг пишиш ва қаттиқ сунъий тошга айланиш ҳарорати анчагина  
юқори. Одатда тупроқли фаянс буюмлари 950°C да, шамотли  
фаянс буюмлари 1300°C да қўйдирилади.

### Пираскопларнинг эриш ҳарорати

№	Эриш ҳарорати	№	Эриш ҳарорати
60	600	93	935
63	635	96	960
66	665	98	980
69	690	100	1000
71	710	102	1020
74	740	104	1040
76	760	106	1060
79	790	108	1080
81	815	110	1100
83	835	112	1120
85	855	114	1140
88	880	116	1160
90	900	118	1180
92	920	120	1200

### Замонавий ўчоқ турлари\*

Қадимги кулоллар қўллаган ўчоқлар ҳозирги замонда ҳам қўлла-  
надилар, аммо улар янги ашёлар, янги ёқилгилар ва асосийси, ишилаб  
чиқаришнинг оммавий талабларига мослаштирилгандир. Ўчоқ-  
ларнинг тарихида энг катта бурилиши бу ёқилги манбаси электр  
токи билан алмаштирилган бўлса, ҳеч ажабмас. Кулолчилик буюм-  
ларининг бунчалик оммавий бўлиб кетганининг сабаби ҳам электрик  
токида ёндиришган ўчоқларнинг мўриси йўқлиги, ишилатишга қулай  
ва нисбатан хавфсизлигидадир. Бундай ўчоқлар ҳали студияси  
ижсарали бўлган бошловчи кулоллар ёки кулолчилик ўқитиладиган  
ўқишиларда хавфсизликни сақлаган ҳолда ишилатиш учун қулай.<sup>21</sup>

\* Ceramics a potter's handbook Glenn Nelson New York -267 page.

## **Назорат учун саволлар**

1. Куйдириш жараёни қандай бўлинади?
2. Куйдириш жараёнини ўтказиш тартиби қандай?
3. Куйдириш жараёнини асосий босқичлари қайсилар?
4. Ҳаво усадкаси ва олов усадкаси тўғрисида маълумотлар беринг?
5. Пираскопни тузилиши ва катта ҳароратнинг унга таъсири қай даражада?

### **13. Куйдириш жараёни Иккиламчи куйдириш (сирлик)**

Кулолчилик буюмларини ишлаб чиқаришда қуритиш ва куйдириш энг муҳим операциялар ҳисобланади. Хом буюм шлиker ёки пластик усуулар ёрдамида тайёрланганда 6-8% ли намлиkkача қуритилади. Ҳозирги пайтда уни қуритиш жараёни замонавий, кўл кучидан ҳоли бўлган конвейр, туннель, роликли ва камера қуриткичларида 100-130 даражали иссиқ ёрдамида қуритилади.

Биринчи куйдириш жараёнида буюмнинг сополак мустаҳкамланади, унинг сирлаш даврида бўлиши мумкинлигининг олди олинади. Сўнгра маҳсус мосламалар ёрдамида сирти ва усти сирланади.

Иккинчи куйдириш жараёнида сир билан сополак жипсланиб шишиасимон модда кўринишига айланади.

Бу жараён одатда биринчи куйдириш жараёнига нисбатан катта ҳароратда амалга оширилади.

Ҳозирга кунда буюмлар маҳсус ўтдонда, яъни тунель, камерали айланма ва роликли печлар ёрдамида куйдирилмоқда. Бадиий буюмларнинг куйдириш жараёнидаги газли муҳитнинг аҳамияти жуда катта. Газли муҳит – бу печ ичидаги ҳавонинг кимёвий таркиби деб ҳисобланади. Одатда печ ичидаги муҳит қуидагича бўлинади:

#### **1. Нейтрал газли муҳит**


Ушбу муҳит печ ичидаги шароитда ҳосил бўлади: киритилган ҳаво фақатгина ёқилғига кетади. Унинг таркибидаги кислород 0.5-2 % гача бўлади.

## **2. Оксидланиш газли мұхит**

Одатда печ ичига ҳаво берадиган даражасидан күпроқ қури-тилган бұлса, унда бундай күйдириш ҳолатини оксидланиш деб аталади. Оксидланиш мұхит шароитида печ ичиде кислород миқдори – 10% гача бўлади.

## **3. Тикланувчи газли мұхит**

Ушбу шароит печ ичиде ҳосил бўлиши ҳавога боғлик бўлади. Киритилган ҳаво ёқилғининг ёнишига ҳам етмайди, чунки кислород миқдори жуда кам бўлади (1%гача), лекин CO-оксида кўпайиб кетади. Бу борада буюм устидаги сирлар ўзининг кислородини ёқилғига бериши мумкин. Бунинг учун маҳсус ҳарорат ва тикланувчи газли мұхит бўлиши шарт. Масалан, CuO-мис оксида. Ушбу оксид учун ҳарорат 500-600°C гача бўлиши шарт.



Ушбу сирлар тикланувчи олов сирлари деб аталади. Декоратив кўриниши жуда ўзига хос керосинни сув устига куйган таассуротини беради.

Кулолчиликда газли мұхитнинг аҳамияти жуда катта ҳисобланади. Масалан, газли мұхит безатиш жараённiga, айниқса хом ашёларнинг рангига ўз таъсирини ўтказади. Масалан, тупроқ массаларнинг таркибида темир оксида мавжуд бўлса, миқдорига қараб, оксидланиш шароитида куйидаги рангларга айланади:

Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-10 % -тўқ қизил ранг




Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>- 8,5 % - қизил ранг

Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>- 5,5 % -оч қизил ранг

Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>- 4,2 % -сарик ранг

Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>- 1,3 % -оқ ранг

Агар керамик массада темир оксида билан бирга оҳак бўлса, унда лой массаси қизилга айланади. Лекин темир оксида тикланувчи мұхитда мутлақо бошқа рангга айланади. Одатда ҳаворанг тусли яшил рангни ташкил этади. Сарғиш тусли- Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> оксида одатда FeO –темир оксидига айланади. Бу жараённи куйидагича таърифлаш мумкин: уч валентли темир оксида икки валентли оксидга ўтади.



Бу жараёнда 1080-1250°C ҳарорат ва тикланувчи муҳит мавжуд бўлиши шарт. Лекин шуни ҳам таъкидлаб ўтиш мумкинки, бир хил сирларга маҳсус муҳит яратиш керак. Масалан, қизил мисири учун қуйидаги муҳит яратилади;

Оксидланиш – 600-860°C

Тикланувчи муҳит – 600-860°C

Оксидланиш-860-960°C

Тикланувчи муҳит -960-1000°C

Совутиш ҳавода.күйдириш жараёни 1000°C-утади. Ушбу сирнинг таркиби қуйидагича фритта: кўргошин оксиди -11,9; мел - 8,3; содда -4.9; бўр – 32; кум -13,8, дала шпати – 16,9; қалай оксиди -1, мис оксиди -1,2.

Сирнинг таркиби – (%); фритта -76,3; қўргошин оксиди – 8.3; лой -12.5; кум – 2,9.

### Совутиш жараёни

Юкорида зикр этилган иккиламчи күйдириш жараёнининг бадиий буюмларини (сирланган) совутиш жараёни ўзига хос ўтади. Ушбу күйдириш жараёнининг асосий мақсади% сир билан сополак жипсласиб шишасимон модда кўринишига айланиши. Бу борада сирнинг сақлаш учун (дарз кетишидан, кўп қатлам-қатлам қўшишдан) совутиш жараёнини маҳсус ҳароратда ўтказиш лозим. Масалан, майолика буюмларининг күйдириш жараёни-15-16 соат бўлади, совутиш жараёни-24 соат давом этади.

1. Кулолчилик буюмларига термик ишлов бериш технологияси энг мураккаб маъсул жараён бўлиб, тайёр маҳсулотнинг маълум даражали сифатини таъминлайди. Одатда газ ва сувни ўтказмайди. Мустаҳкам, иссиқлк ва кимёвий моддалар таъсирига чидамлидир. Қолиплаган буюмлар (сопол, чинни, фаянс бумлари) куритилади, сўнгра тунель печларида күйдирилади. Термик ишлов икки босқичда олиб борилади. Масалан, хўжалик майший чинниси аввал 900-950°C ҳароратда күйдирилади. Сўнгра сирти сирланади ва 1300-1350°C ҳароратда иккинчи маротаба күйдирилади. Бундан кейин маҳсулот юзаси бўялади ва олтин суви берилади. Лекин сирлик күйдириш жараёнидан кейин тайёр маҳсулотлар камчиликлар билан печлардан чиқиши мумкин. Күйдириш (сирлик) жараёнидан кейин содир бўлган камчиликлар қуйидагича:

1. Сирнинг дарз кетиши. Бу ҳолат пайдо бўлади агар сирни ТККси сополакни ТККсидан катта бўлса. Сирнинг дарз кетишига совутиш жараёни ҳам таъсир этади. Бундан ташқари, дарз пайдо бўлишига буюмнинг ғоваклиги ҳам таъсир этади. Масалан, ғоваклик 15-17% бўлса, сир дарз кетиши мумкин.

2. Сирнинг қатлам-қатлам бўлиб, қўчиши сирнинг ТККси сополакнинг ТККсидан кам бўлганда кузатилади.

3. Сир устида пуфакчаларни пайдо бўлиши, қуидаги сабабларга боғлиқ. Агар 800-100°C орасидаги ҳарорат тез кўтарила, унда карбонатлар парчаланиш натижасида пайдо бўлган газлар ўз вақтида чиқиб кетмасдан пуфакчаларни ташкил этиб беради.

4. Агар сир қатлами қалин берилса, унда буюм усти текис чиқмайди.

5. Тўлқинсимон кўриниш пайдо бўлади, қачонки сир таркибидаги компонентлар яхши майдаланмаган бўлса.

### **“Сир қуидириш жараёни”\***

*Сир қуидириши жараёни бисквит қуидириши жараёнидан ажралиб туради: печ муҳити ҳар хил бўлиши мумкин ва охирги ҳароратни назорат килиш керак. Қуидириши жараёнида хавфли ҳолат содир бўлиши мумкин. Барча печка қисмлари тозаланиши керак. Печка ювитгичлари маркиби кремнозём ва каолин аралашибасидан ташкил топган. Печка алюминий бўёқлари орқали безатилган. Кремний қумининг ингичка қатлами хавфсизликни таъминлайди. Сирлар оқувчан бўлади. Шунинг учун печнинг тузилиши оловбардош материалдан ишланган бўлиши керак.<sup>22</sup>*

### **Назорат учун саволлар**

1. Қайси ҳароратда сирни қуидириш амалга оширилади?
2. Ҳозирги кунда бадиий буюмлар қандай печлар ёрдамида қуидирилади?
3. Газли муҳитнинг аҳамияти?
4. Сирланган бадиий буюмларнинг совутиш жараёни қандай ўтади?
5. Қуидириш жараёнидан кейин содир бўлган камчиликлар қайсилар?

\*Ceramics a potteri's handbook Glenn Nelson New York 257 page.

## 14. Күйдириш жараёни Муфель (декоратив) күйдириш

Кулолчилик буюмларга термик ишлов бериш технологияси энг мураккаб ва масъул жараён бўлиб, тайёр маҳсулотнинг сифатини таъминлайди. Аксарият сир устидаги бўёқларни күйдириш жараёни оксидланиши муфель печларда ўтади. Күйдириш ҳарорати паст бўлади 600-900°C атрофида ўтказилади. Шунинг учун сир устидаги бўёқлар паст олов ёки муфель бўёқлари деб номланади.

Асосан сир устидаги бўёқлар оксидаланиш мухитда күйдирилади, чунки тикланувчи мухитда уларнинг ранг ва тусларига таъсир этади. Лекин уларнинг ранг ва туслари ўзгармайди. Масалан, уч валентли хром-Cr<sup>+3</sup>, катта ҳароратда икки валентли хромга ўтади - Cr<sup>+2</sup>. Ушбу элемент яшил сир устидаги бўёқлар таркибига кирган бўлади. Агар ҳарорат кўтарилса, ушбу бўёқнинг ранги ўзгаради.

Муфель деб номланган күйдириш тартиби бошқа күйдиришга нисъатан тезлиқда ўтказилади. Масалан, бир соат ичида ҳарорат 250-320 °C кўтарилиши мумкин. Одатда ҳарорат 450-500°C етмагунча муфел эшигини озгина очиқ қолдириш керак, чунки печни мухитида кимёвий реакциялар ва күйдириш натижасида газли моддалар пайдо бўлади.

Асосан енгил эрувчан моддаларнинг эриши 600-650°C дан бошланади. Одатда ҳароратни 900°C дан баланд кўтариш мумкин эмас, чунки аксарият бўёқлар эриб кетади. Сир устидаги бўёқларнинг ранг ва тусларини сақлаш учун, күйдириш жараёнининг охирида ҳароратни кўтариш керак. Чунки енгил эрувчан моддалар сир билан реакцияга киришади. Бундан ташқари, бўёқларда жойлашган қўрғошин бирикмалари учиб кетишга мосланади.

Совутиш жараёнини секин-аста амалга ошириш керак, акс ҳолда, буюм дарз кетиши мумкин. Сир устидаги бўёқлар таркибига пигмент ва енгил эрувчан моддалар киради. Пигмент сифатида асосан оксидлар ишлатилади: мис оксиди, қўрғошин оксиди, титан оксиди ва бошқалар. Флюс (енлиг эрувчан модда) таркибига кўйидаги моддалар кириши мумкин:

Қўрғошин оксиди -50;

Кум -4;

## Бор оксиди -20.

Сир устидаги бүёклар икки хилга бўлиниади: иссиқ тусли ва совуқ тусли. Совуқ ранг ва тусли бўёклар асосан 750-850°C ҳароратда куйдирилади. Иссиқ рангли бўёклар (қизил, сариқ)-400-500°C ҳароратда куйдирилади. Масалан, сариқ рангларни тайёрлаш учун рутил оксиди, сурма оксиди ва уран оксиди ишлатилади. Лекин уларнинг тусларини ўзгартириш учун таркибига темир оксиди қўшилади. Масалан, қўйидаги сариқ ранг ва тусли бўёкларни тақдим этиш мумкин:

1) Тўқ сариқ ранг

0,75 PbO 0,07 Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

0,75 SiO<sub>2</sub>

0,28 ZnO 0,02 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

2) Лимон рангли бўёқ

0,6 PbO

0,1 K<sub>2</sub>O SiO<sub>2</sub>

0,1 Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

0,1 Na<sub>2</sub>O 0,3 B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

0,2 ZnO

## Ҳаво ранг пигмент ва бўёклар

Ушбу сир устидаги рангларни тайёрлаш учун кобальт бирикмаларини ишлатишади – Ca<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>; CoCO<sub>3</sub> бўёкларнинг ранг ва тусларини ўзгартириш учун қўйидаги оксидларни ишлатишади: - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, TnO, MgO ва бошқалар. Бўёкларни тайёрлаш учун пигментни флюс билан қўшиб аралаштиришади.

0,24 CaO

0,35 ZnO 0,1 B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>\* 0,63 SiO<sub>2</sub>

0,41 PbO

## Селен-кадмий бирикмаси

Ушбу бирикмани таркиби ва формуласи кўйидагича:

m CdSe.n CdS

қизил ранг ва унинг тусларини ҳосил қилиш учун пигментнинг флюс (енгил эрувчан модда) билан аралаштирилади. Одатда таркиби 1.5 CdSe.n ва 1 CdS бўлиши шарт. Ушбу сир устидаги бўёқни куйдириш жараёнини 650-800°C ҳароратдан ошмаслиги лозим, чунки катта ҳарорат таъсиридан узининг асосий ранг ва хусусиятларини йўқотади.

Селен-қадмий бирикмасини ишлатганда қуидаги шарт-шароитларига риоя килиш керак:

1) Бадий буюм устига қалин қатlam қилиб суртиш лозим. Чунки куйиб кетиши эхтимоли бор;

2) Күйдириш жараёнини тез ўтказиш керак (10 дақықа ичиде);

3) Күйдириш жараёнини оксидланиш мұхитида ўтказиш лозим, чунки тикланувчи мұхитда бүек парчаланади ва куйиб кетади.

### **Сир устидаги бүекни тайёрлаш усули**

Фируза рангли бүекни тайёрлаш учун энг аввало флюс тайёрланади. Флюсні таркиби (масса миқдорида)

PBO – 50;  $\text{SiO}_2$  – 4; бор кислотаси – 20

Бундан кейин пигмент тайёрланади:

Кобалт оксида, цинк оксида ва хромо алюминий сульфатининг қүшиб,  $1300^{\circ}\text{C}$  да күйдирилади. Тайёр пигментлар қуритилади ва майдаланади. Бүек тайёрлаш учун одатта куйидаги пигменттә флюс қүшилади (1:3).

### **Ёқилги (құмир, ўтпен, газ). Ўтдонлар**

Сир устидаги бүекларни күйдириш учун асосан муфельпечлар ишлатилади. Лекин корхона шароитларида туннель печлар ишлатилади. П-құринишли муфел печлар, конвейер печлар, роликли конвейр печлар ва ҳакозо. Лекин биринчи (утель) күйдириш иккиласы (сирлик) күйдириш жараёнларида қуидаги печлар ишлатилади: махсус ўтдонлар, яғни туннель, камерали, айланма ва роликли печлар.

Куйидаги усулда (күз орқали) печнинг ҳароратини аниклаш мүмкін:

$600\text{--}700^{\circ}\text{C}$  – түқ қизил.

$800^{\circ}\text{C}$  – олча ранг.

$900^{\circ}\text{C}$  – қизил.

$1000^{\circ}\text{C}$  – олча ранг.

$1100^{\circ}\text{C}$  – түқ сарық.

$1200^{\circ}\text{C}$  – оч сарық.

$1300^{\circ}\text{C}$  – оқиши ранг.

$1400^{\circ}\text{C}$  – оқ ранг

Лекин махсус мосламалар ҳам мавжуд; пироскоплар, термоэлементлар ва бошқалар.

## **Муфель печлар\***

*Муфель печларни арzon ишлатилиши катта ҳажми ва атмосферани сақлаши туфайли АҚШ кулоллари ва университет керамиклари томонидан маъқулланган. Скандинавия давлатларида электр манбалари арzon, лекин газ етарли эмаслиги туфайли кулолчиликда муфель печлар жуда кам ҳолларда ишлатилади.<sup>23</sup>*

### **Назорат учун саволлар**

1. Кулолчилик буюмларига техник ишлов бериш технологияси тайёр маҳсулотнинг нимасини таъминлайди?
2. Муфел деб номланган куйдиришнинг тартиби қандай?
3. Енгил эрувчан моддаларнинг эриши қайси ҳароратда бошланади?
4. Пигмент сифатида асосан қайси оксидлар ишлатилади?
5. Сир устидаги бүёклар қайси мухитда куйдирилади?
6. Селен-кадмий бирикмаси қандай рангларни ҳосил қиласи?

## **15. Куйдириш жараёни Деформация. Ғоваклик**

Кулолчилик буюмлари термик ишлов бериш технологияси тайёр маҳсулотнинг маълум даражали сифатини таъминлайди. Одатда куйдириш жараёнида турли-туман физикавий ва кимёвий ҳодисалар содир бўлади. Лойнинг таркибига кирган кимёвий болланган сув 500-600°C да буғланади. Бу вақтда сополакнинг мустаҳкамлиги камайган бўлади. Натижада қисқариш кучларини таъсирида сополак дарз кетиши мумкин. Шунинг учун куйдириш ҳароратини секин пасайтириш лозим.

Куйдириш жараёнида лой минераллари. Кимёвий бойланган сувни юқотиб, тузилиши бошқа материалларга айланади. Термик ишлов вақтида каолин, гил ва дала шпати парчаланади. Қум эса полиморфизм ҳодисасига дуч келади. Натижада уч мулекула алюминий (III) оксиди икки молекула кремний (IV) оксиди билан бирикиб, муллет номли ўта мустаҳкам, иссиқ ва совуқ таъсирига чидамли, кимёвий турғун ва нинасимон моддани ҳосил қиласи –

\* Ceramics a potter's handbook Glenn Nelson New York. 269 page.

$3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$ ; дала шпати эса масса таркибида кўзга илгамас ҳолда эриб, бир хил сополакнинг ялтираши ва оқлигини таъминловчи шиша модда ҳосил қиласди. Албатта, масса таркибида оз микдорда бўшлиқ ва ҳаво бўлади.

Муллитнинг нинасимон кристаллари буюмнинг мустаҳкамлигини оширади. Куйдириш жараёнида буюмнинг ўлчамлари ўзгаради. Асосан бу ўзгаришларга сувнинг кетиши, янги бирикмаларни ва шиша модданинг ҳосил бўлиши сабаб бўлади. Қисқариш кучлари деформацияга олиб келиши мумкин.

Буюмнинг сополагининг дарз кетиши ва деформация ўзгаришларидан сақлаш учун. Буюмни қолиплаш ва куйдириш жараёnlарини технологик жиҳатдан тўгри бажариш лозим. Буюмнинг ўлчамларини ўзгаришига ғоваклик ҳам таъсир этади. Одатда буюмнинг ўлчамларини ўзгаришига енгил эрувчан моддалар ҳам таъсир этади. Масалан, қаттиқ чинни куйдириш жараёнида ғоваклигига ҳам эътибор қаратиш керак. Ғоваклик-бу буюм сополагининг сув шимувчанлигини белгилаб беради. Масалан, чиннининг сув шимувчанлиги – 0,2 %, фаянс буюмларини сув шимувчанлиги – 9–12 %, тупроқли ва оҳакли фаянс буюмлари анчагина ғовак бўлиб, 19–22 % сувни шимади.

Ғоваклик буюмнинг сир қатламларини дарз кетишига ва сополагини мустаҳкамлигига таъсир этади. Буюмнинг ғоваклигини аниқлаш учун микдори 50 г тенг келадиган сополакни олдин қайнатиб олиш керак. Сўнгра бир соат ичидан сувда сақлаш керак. Унинг ўлчами ўзгарамади 56,4 г бўлади. Бундан кейин ғовакликни ҳисоблаш мумкин.

$$\begin{array}{r} 56,4 * 100 \\ \hline 50 \\ \hline 11,3 \% \end{array}$$

Агар буюмнинг сополагини ғоваклиги 12–13 % ортик бўлса, у сувни бемалол ўтказади. Масалан, чиннининг ғоваклиги нолга яқин бўлгани учун сирланмаган ҳолда ҳам сув ўзказмайди.

*Бадий буюм массаларининг ҳаво, олов ва умумий усадкалари*

1. Ҳаво усадкаси – бу буюмнинг қуритиш жараёнидаги ўлчамларини ўзгариши.
2. Олов усадкаси – бу буюмнинг куйдириш жараёнидаши ўлчамларини ўзгариши

3. Умумий усадка – бу буюмнинг қуритиш на куйдириш жараёнида ўлчамларини ўзгариши.

Уларни ҳисоблаш усули қуйидагича: пластик массадан 5 та намуна - плиткалар ясалади (ўлчами 50x50x8 мм) ва қуритилади ва куйдирилади.

Ҳаво усадкаси қуйидагича бўлади:

$$\frac{(50-45,9) * 100}{50} = 8,2 \%$$

Куйдириш жараёнидан қейин унинг усадкаси қуйидагича:

$$\frac{(45,9 - 44,0) * 100}{45,9} = 4,14 \%$$

Лекин умумий усадкаси қуйидагича:

$$\frac{(50 - 44,0) * 100}{50} = 12 \%$$

Лекин шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, бадий буюмларнинг конструктив тузилишига умумий усадка (ўлчамларини ўзгариши) мълум таъсирини ўтказади. Сопол, майолика, чинни, фаянс каби бадий буюмларини усадкалари ҳар хил бўлади. Чунки масса таркибига ҳар хил хом ашёлар кирган бўлади (% ҳисобида)

Чинни – 17 %

Лой - 10 %

Фаянс – 12 %

Шамот – 6-8 %

Куйдириш жараёнида бадий буюм сирларининг дарз кетишидан сақлаш усуллари.

Куйдириш жараёнида сирларнинг дарз кетишидан сақлаш усуллари қуйидагилар:

1. Сирнинг таркибини ўзгартирмай, куйдириш ҳароратини кўтариш ёки совутиш жараёнининг вақтини кўпайтириш керак;
2. Сир қатламини юқалаштириш;
3. Сир таркибини ёки сополакнинг таркибини ўзгартирish керак ;
4. Сир таркибидаги кум миқдорини ўзгартирish керак (кўпайтириш);

5. Сополакнинг таркибидаги қум миқдорини кўпайтириш лозим;

6. Кум асосида сирнинг таркибини яхшилаш.

Масалан, қуйидаги сир шлекери мавжуд:

0,55 PbO

0,30 CaO 0,20 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 1,50 SiO<sub>2</sub>

0, 15 K<sub>2</sub>O


Лекин сополакнинг устига суртилганда дарз ҳосил бўлган. Бу борада бошқа шлекер тайёрланади, лекин унинг таркибидаги қумни кўпайтириш керак.

0,55 PbO

0,30 CaO 0,20 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 1,90 SiO<sub>2</sub>

0, 15 K<sub>2</sub>O

Сўнгра уларни бир-бирига қўшиб, қуидириш жараёнини си-наш керак.



21-расм. Плитканинг қуритиш жараёнидаги деформацияси

### Говаклилик\*

Ёндирилган кулолчилик буюмининг говаклилиги унинг қаттиқ-лик ва шишиасимонлик хусусиятларига боғлиқdir. Кулоллар кўл билан ишилаган кўпчилик буюллар яроқсиз бўлмасдан аввал энг камида 50° Фаренгейт (10°C) қўшиб, ё айриб шу оралиқда ёндирилиши мумкин. Умумий қоида қилиб олинганида эса, одатий ишлатиладиган лой турларини қуидаги говаклилик қўрсат-кичларига бўлиб чиқши мумкин: сопол идишилар лойи 4-10%, қояли манбадан келган лой 1-6%, ва чинни идишилар лойи эса 0-3% гача говаклилиги бўлиши қузатилади. (Кулолчилик буюлларини ёнди-риш йўриқлари учун 9-бобга мурожсаат қилинг). Керагидан ба-ландроқ танланган оловда лойнинг говаклилиги пасаяди. Аммо одатда, лой турига караб керакли олов ҳароратини кулол билib

таплайди. Аввалги сағифаларда лойнинг яхши эриб юмишаши учун қандай ўзгартишилар қилишини ёритиб ўтдик. Лойнинг говаклигигини текшириш учун, ҳали сир тортимаган, аммо оловдан ўтказилган лойнинг вазни ўлчанади. Кечасига уни сувга бўктиргач, эртасига намлиги қуритилиб, иккинчи бор вазни яна ўлчанади. Қушилган вазн фоизи лойнинг говаклилик фоиз қўрсат-кичи ҳисобланади.<sup>24</sup>

### **Назорат учун саволлар**

1. Куйдириш жараёнида кимёвий боғланган сув·қайси ҳароратда кета бошлайди?
2. Термик ишлов вақтида нима учун бадиий буюмнинг ўлчамлари ўзгаради?
3. “Муллит” деб номланувчи модда қандай ҳосил бўлади?
4. Говаклик буюмга қандай таъсир этади?
5. Куйдириш жараёнида сирни дарз кетишидан сақлаш усуллари қайсилар?

### **АМАЛИЙ МАШГУЛОТЛАР: (4 СОАТ)**

#### **16. Бадиий буюмларни қуритиш ва куйдириш жараёни (лаганлар ёки плиткалар)**

Амалий машгулотни ўтказиш тартиби:

1. Масса тайёрлаш.
2. Қолиплаш
3. Қуритиш жараёни.
4. Эскизлаш жараёни.
5. Эскизларни кўчириш.
6. Ангоблаш.
7. Биринчи куйдириш (хомпаз).
8. Сирлаш.
9. Иккинчи куйдириш (сирлик).
10. Совутиш жараёни.

---

\*Ceramics a potter's handbook Glenn Nelson New York 125 p.

### **Модел ва қолип тайёрлаш (2 соат)**

Гипс түгрисида аоссий маълумотлар. Гипс моделларини тайёрлаш. Ишчи шакллар. Каплар. Қолип тайёрлаш.

### **Ангоблар (2 соат)**

Асосий маълумотлар. Ангоб тайёрлашда ишлатиладиган хом ашёлар. Ангоб тайёрлаш жараёни. Куйдириш жараёни.



---

## АДАБИЁТЛАР

1. Glenn C. Nelson. Ceramics. A Potter's handbook. New York 2000.
2. Usbekistan.Erben der Seidenstrase.HerausgeberJ. Kalter, M. Pavaloi. Stuttgart-London, 1995, page 41.
3. E.J. Grube. Cobalt and Lustre. The first centuries of Islamic pottery.The Nasser D.Khalili collection Islamic Art. Vol. IX. The Nour Foundation. 1994, page 36.
4. А.Н.Шукрова. Архитектура Запада и мир искусства XX века. М.: 1990 г.
5. Л.Ф.Акунова, С.З.Приблуда. Материаловедение и технология производства художественных керамических изделий. — М.: «Высшая школа», 1979 г. 231 стр.
6. И.Азимов. Ўзбекистон нақшу нигорлари. Т.1987 г. 214 б.
7. А.Бердиев Приготовление керамических изделий. VI.: 1981 г. 234 стр.
8. В.А.Визир, М.А.Мартышов Керамические краски. — Киев.1988 г. 213 стр.
9. А.И.Миклашевский, Технология художественной керамики. М. Л.: 1971
10. Мухитдин Рахимов. Каталог. -Т.: 2004 г.24 б
11. Ю.Буряков. Страницы истории. Sanat. № 3-4/ 2004. 4-9 стр.
12. G.Fehervari. Ceramics of the Islamic World in the Tareg Rajab Museum. Londoh-New York, LB. Tauris Publishers. 2000, page 31.
13. Бойсун тарихи ва миллий маданияти. Бойсун илмий экспедицияси тўплами. Нашр 2., Т.:2005 й.76 б
14. А.А.Хакимов. Современная декоративная пластика Узбекистана. — Т.1992 г. 164 стр.
15. П.А.А.Хакимов. Границы художественного процесса. — Т. 1988 г. 262 стр.

## Иловалар

### Каолиниттинг структур формуласи ва кристаллари





Ангоб билан безатиш усули



Битирувчи талабаларнинг курс ишларидан наъмуналар




Хоразм кулолчилик мактаби “Бадия”




Чархда ишилаш усули



Каолин зарачаларининг микроскоп остида кўриниши






Жалғыз. На рис. V.8 показан күн-  
ыштаптыншылған күн-



Еркіншілдік

Лойдан ясалған күнә


(Үлчамлари конструктив ұсқосында топылған)



Абдусаломов Б. "Мумтоз" Абдусаломов Б. "Орол ноласи"



Чархда ишилаш



*Колиплаши усули*



*Фаргона кулолчилик мактаби. Лаган*



*Хара сир билан безатылган күза*

## МУНДАРИЖА

<b>I ҚИСМ. Кулолчиликда ишлатиладиган хом ашёлар.....</b>	<b>3</b>
1. Тарихий маълумотлар .....	3
2. Хитой, Япония, Европа, Россия бадиий буюмларининг тарихи.	
Аналогларнинг тахлили .....	7
3. Анорганик кимёдан тушунча .....	10
4. Оддий ва мураккаб моддалар .....	14
5. Хом ашёлар, уларнинг келиб чикиши .....	17
6. Гил ва каолинлар. Пластик хом ашёлар .....	20
7. Гил ва каолинларнинг турлари .....	26
8. Гилларнинг кимёвий ва физикавий хусусиятлари .....	29
9. Гилларнинг физикавий хусусиятлари .....	33
10. Гилларнинг технологик хусусиятлари .....	36
11. Қўшимча хом ашёлар. Сунъий хом ашёлар .....	41
12. Флюслар. Уларнинг кулолчилик массаси таъсири .....	44
13. Табиий тош минераллари ҳакида тушунча.....	47
14. Нафис ва қўпол кулолчилик материаллари .....	50
15. Амалий машгулотлар – 6 соат .....	54
<b>II ҚИСМ. Кулолчилик буюмларини ишлаб чиқариш технологияси....</b>	<b>56</b>
1. Хом ашё олиш ва тайёрлаш жараёни. Технологик схема .....	56
2. Тупроққа ишлов бериш усуллари .....	61
3. Амалий машгулотлар: Масса тайёрлаш усуллари .....	65
4. Қолиплаш жараёни .....	66
5. Амалий машгулот. Чарҳда ишлаш - 4соат .....	68
6. Амалий машгулотлар: Гипс ва унинг аҳамияти .....	70
7. Модел тайёрлаш усули .....	71
8. Амалий машгулотлар. «Смазка» тайёрлаш усули .....	73
9. Куритиш жараёни .....	74
10. Куритиш жараёни .....	77
11. Амалий машгулотлар. Ҳаво ва олов усадқасини аниқлаш йўли .....	80
12. Куйдириш жараёни .....	81
13. Куйдириш жараёни. Иккиламчи куйдириш (сирлик) .....	86
14. Куйдириш жараёни. Муфель (декоратив) куйдириш .....	90
15. Куйдириш жараёни. Деформация. Говаклик .....	93
16. Бадиий буюмларни куритиш ва куйдириш жараёни. (лаганлар ёки плиткалар) .....	97
<b>Адабиётлар .....</b>	<b>99</b>
<b>Иловалар.....</b>	<b>100</b>

**Д.В. Ташходжаева**

## **МАТЕРИАЛШУНОСЛИК**

*Үйүв күлланма*

*Мүхаррир:* Дурдона Одилова

*Мусаҳҳиҳ:* Севара Рустамова

*Саҳифаловчи:* Ойгүл Фозилова

*Техник мүхаррир:* Баҳодир Ҳусанов

Лицензия рақами: АI №207, 08.28.2011 йилда берилган.

Босишга 25.07.2018 йилда рухсат этилди.

Бичими 60x84 1/16. Шартли босма табоги 6,75.

Нашр табоги 7,25. «Times New Roman» гарнитураси.

Офсет усулида босилди. Адади 100 нусха.

Ушбу қўлланма бўйича фикр-мулоҳазаларингизни  
куйидаги манзилга юборишингизни сўраймиз:

“Info Capital Group” нашриёти, 100128,  
Тошкент ш., Лабзак кўч., 29/55.

Тел.: (+998 71) 241-32-21, 241-01-69.

Факс: (+998 71) 241-01-73.

Электрон почта кутиси: [publishing@infocapital.uz](mailto:publishing@infocapital.uz)

*Қайдлар учун*



## МАТЕРИАЛШУНОСЛИК



ISBN 978-9943-5342-6-1

9 789943 534261